

# Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 8AK1446 BMW 530 xd BL Combi

VIN: WBA31AJ070CF64872

Aktuálně najeto Km: 149188



bez fotografie

Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
11.11.2020	Prokservis s.r.o.	10	BB110200293
materiál	245-40-19 98V NOKIAN WR SNOWPROOF P XL (2) 275-35-19 100V DUNLOP WINTER SPORT 5XL (2)		
5.3.2021	LKQ CZ s.r.o.	9958	BB5390105132
práce	Pickup (1) Diagnostika (1)		
7.5.2021	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	17229	BB5110506542
materiál	Závaží 60g (4)		
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) PŘÍPLATEK: 18",19" (4) USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (568) Uložení do skladu -bez poplatku (1) 1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4) PŘÍPLATEK - TPMS snímač tlaku (4)		
21.6.2021	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	23970	BB5110530867
materiál	275/35ZR19 100Y P ZERO * XL (2) 245/40ZR19 98Y P ZERO XL (2)		
práce	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV, OFF) (4)		
12.7.2021	Prokservis s.r.o.	26886	BB110210143
materiál	olej motorový Shell 0W30 BMW Longlife 04 (7) kabinový filtr - OR (1) olejový filtr - OR (1) vzduchový filtr - OR (1) AdBlue (8)		
práce	doplnění AdBlue (0,2) diagnostika vozu, reset servisního intervalu, zápis do servisní historie BMW (1) servisní údržba (1,26)		
18.8.2021	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	32074	BB5110544581
práce	5-BALÍK (oprava defektu základní) (1) 8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV, OFF) (1)		
9.11.2021	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	39678	BB5110580418
materiál	Závaží 60g (4)		
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) PŘÍPLATEK - TPMS snímač tlaku (4) Uložení do skladu -bez poplatku (1) 1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4) USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (724) LIKVIDACE PNEU (2) PŘÍPLATEK: 18",19" (4)		
21.1.2022	Prokservis s.r.o.	54399	BB110220026
materiál	pasta na brzdový segment - OR (1) vzduchový filtr - OR (1) zadní brzdové destičky - OR (1) brzdové čidlo - OR (1) olej motorový Shell 0W30 BMW Longlife 04 (6) kabinový filtr - OR (1) palivový filtr - OR (1)		

# Report vozidla - servis

materiál	AdBlue (9) olejový filtr - OR (1)
práce	doplnění AdBlue (0,2) servisní údržba (1,17) diagnostika vozu, reset servisního intervalu, zápis do servisní historie BMW (1) zadní brzdové destičky D+M (0,7)

**9.5.2022**      **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.**      **68367**      **BB5110659015**

materiál	275/35ZR19 (100Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS (2) Závaží 60 g (4)
práce	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4) PŘÍPLATEK: 18",19" (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) PŘÍPLATEK - TPMS snímač tlaku (4) LIKVIDACE PNEU (2) USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (402) Uložení do skladu -bez poplatku (1)

**11.7.2022**      **Prokservis s.r.o.**      **71557**      **AA110220236**

práce	pojistná událost (1)
-------	----------------------

**11.7.2022**      **Prokservis s.r.o.**      **78110**      **BB110220238**

materiál	pasta na brzdový segment - OR (1) olejový filtr - OR (1) přední brzdové destičky - OR (1) vzduchový filtr - OR (1) brzdové čidlo - OR (1) kabinový filtr - OR (1) AdBlue (11) brzdová kapalina - OR (0,5) olej motorový Shell 0W30 BMW Longlife 04 (7)
práce	servisní údržba (1,59) diagnostika vozu, reset servisního intervalu, zápis do servisní historie BMW (1) přední brzdové destičky D+M (0,6) doplnění AdBlue (0,2)

**21.7.2022**      **Kooperativa pojišťovna, a.s.**      **71557**      **AA4222066419**

práce	Pojistné plnění (1)
-------	---------------------

**11.10.2022**      **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.**      **89804**      **BB5550008190**

materiál	245/40R19 98Y SPT MAXX RT2 *MO XL MFS (2)
práce	PŘÍPLATEK - TPMS snímač tlaku (2) 1-BALÍK (komplet přezutí standart) (2) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) LIKVIDACE PNEU (2) Závaží 60 g (2) PŘÍPLATEK: 18",19" (2)

**16.11.2022**      **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.**      **92410**      **BB5550038909**

materiál	275/35R19 100V WINTER SPT 5 XL MFS (2)
práce	PŘÍPLATEK - TPMS snímač tlaku (4) PŘÍPLATEK: 18",19" (4) Uložení do skladu -bez poplatku (1) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (320) Závaží 60 g (4) 1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)

**24.11.2022**      **AG Experts s.r.o.**      **98500**      **AAFV22018707**

práce	Pojistná událost (1)
-------	----------------------

# Report vozidla - servis

<b>1.12.2022</b>	<b>Prokservis s.r.o.</b>	<b>100228</b>	<b>BB110220405</b>
materiál	AdBlue (7) kabinový filtr - OR (1) olejový filtr - OR (1) pasta na brzdový segment - OR (1) palivový filtr - OR (1) zadní brzdové destičky - OR (1) vzduchový filtr - OR (1) brzdové čidlo - OR (1) olej motorový Shell 0W30 BMW Longlife 04 (7)		
práce	servisní údržba (1,67) doplnění AdBlue (0,2) zadní brzdové destičky D+M (0,7) diagnostika vozu, reset servisního intervalu, zápis do servisní historie BMW (1)		
<b>7.12.2022</b>	<b>Kooperativa pojišťovna, a.s.</b>	<b>98500</b>	<b>AA4222146531</b>
práce	Pojistné plnění (1)		
<b>15.3.2023</b>	<b>Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.</b>	<b>112356</b>	<b>BB5550081023</b>
materiál	245/40R19 98V WINTERCONTACT TS870P XL (2)		
práce	PŘÍPLATEK - TPMS snímač tlaku (2) Závaží 60 g (2) PŘÍPLATEK: 18",19" (2) 1-BAL Komplet přezutí STANDARD (2) LIKVIDACE PNEU (2)		
<b>31.5.2023</b>	<b>Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.</b>	<b>121750</b>	<b>BB1166070385</b>
práce	Závaží 60 g (4) Příplatek - TPMS snímač tlaku (4) 5-BAL Oprava defektu základní (1) Uložení do skladu -bez poplatku (1) USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (796) 8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
<b>31.5.2023</b>	<b>ContiTrade Services s.r.o.</b>	<b>125784</b>	<b>BB2000650186</b>
materiál	275/35 R19 110Y Conti (2)		
<b>31.5.2023</b>	<b>ContiTrade Services s.r.o.</b>	<b>125784</b>	<b>BB2000650186a</b>
materiál	Sezónní výměna pneumatik (1)		
<b>12.6.2023</b>	<b>Prokservis s.r.o.</b>	<b>127795</b>	<b>BB110230302</b>
materiál	kabinový filtr - OR (1) olej motorový Shell Ultra Profess. AM-L 5W-30 (BMW LL 04) (7) AdBlue (15) vzduchový filtr - OR (1) olejový filtr - OR (1)		
práce	doplnění AdBlue (0,2) servisní údržba (1,26) diagnostika vozu, reset servisního intervalu, zápis do servisní historie BMW (1)		
<b>21.8.2023</b>	<b>Prokservis s.r.o.</b>	<b>138920</b>	<b>BB110230403</b>
materiál	rameno PP nápravy (1)		
práce	geometrie vozidla (1) rameno PP nápravy D+M (2)		
<b>28.8.2023</b>	<b>Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.</b>	<b>135997</b>	<b>BB1166419340</b>
práce	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (1) 5-BAL Oprava defektu základní (1)		

# Report vozidla - servis