

1.4 Technický stav vozidla RZ: 8AK 1446 zjištěn

Prohlídkou	základní	Teplota	7°C
Zkušební jízdou	Informativní, zkrácenou	Vozidlo poškozeno	NE
Datum a místo prohlídky	09.11. 2023, Praha	Stav počítadla ujeté vzdálenosti	149 418 km
Datum a místo zkušební jízdy	09.11. 2023, Praha	Stabilita vozidla v přímé jízdě	stabilní
Stav vozovky, atmosférické podmínky	polojasno	-při brzdění provozní brzdou	stabilní

Technický stav skupin vozidla BMW 530d xDrive Touring AT VIN : WBA31AJ070CF64872

Motor + spojka

Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny.

Převodovka

Automatická. Řazení rychlostních stupňů ve všech režimech funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezjištěny.

Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele

Pohon 4x4 funkční. Dále běžné provozní opotřebení.

Přední náprava + mech. řízení

Bez nadměrných vůlí v uložení. Bez nadměrných vůlí v pohyblivých dílech. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol.

Zadní náprava

Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Silně odřený PZ litý disk kola.

Brzdový systém

Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční (elektromechanická).

Skříň karoserie

Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LP dveře, oděrky, drobná promáčklina. Víko zav. prostoru, mnohočetné škrábance. PZ blatník + bočnice, po opravě, oděrky, škrábance. PZ dveře, po opravě laku. Promáčklina na okrasné liště na vnitřní části P prahu pod PP dveřmi.

Příslušenství a výbava karoserie

Interiér běžně provozně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Zadní nárazník, odřená nakládací hrana, mnohočetné škrábance.