

**Základní informace k vozidlu**

|                    |             |                |                                  |
|--------------------|-------------|----------------|----------------------------------|
| Tovární značka     | Toyota      | Místo stání    | Poděbradská 1162,<br>Šestajovice |
| Model              | Proace City |                |                                  |
| Registrační značka | 8AU6554     | Palivo         | nafta                            |
| První registrace   | 03.08.2021  | Výkon          | 75 kW                            |
| Stav tachometru    | 122938      | Zdvihový objem | 1499                             |
| STK                | 03.08.2025  |                |                                  |

**Výbava vozidla**

|                      |   |                     |   |                      |   |
|----------------------|---|---------------------|---|----------------------|---|
| 1. majitel           | x | Rádio               | x | Tónovaná skla        |   |
| Koupeno v ČR         | x | Navigace            |   | Kožená sedadla       |   |
| Servisní knížka      | x | Elektrická zrcátka  | x | 4x4                  |   |
| Návod k obsluze      | x | Elektrická okna     | x | Automat. převodovka  |   |
| Počet klíčů          | 2 | Přední mlhovky      |   | Alu kola             | x |
| Zamykání řadící páky |   | Tažné zařízení      |   | Letní pneu           |   |
| Klimatizace          | x | Zadní stěrač        |   | Zimní pneu           | x |
| Airbag               | x | Ostřikovač světel   |   | Vyhřívaná sedadla    |   |
| Tempomat             | x | Střešní okno        |   | Vyhřívané čelní sklo |   |
| Centrální zamykání   | x | Nastavitelný volant | x | Jízdní asistenty     |   |
| Posilovač řízení     | x | Otáčkoměr           | x | Zadní kamera         |   |
| Handsfree            | x | Palubní počítač     | x |                      |   |
| Imobilizér           | x | Parkovací senzory   | x |                      |   |

**Popis závad a poškození**

drobné kosmetické vady po celé karoserii, oděrky v nákladovém prostoru, štěp na čelním skle.