

15932





Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



7444

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel-Filter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.5.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 15932	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  Service 141/22267 Seubert-Autocenter Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  Service 141/22267 Seubert-Autocenter Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 3/18 oder bei (km-Stand): 45000 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung





Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.



Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	 Service 141/22267 Seubert-Autocenter GmbH Stempel des Fachbetriebs	

3G0012701SC

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 4.2.2019	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 45247	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 Louda Auto a.s. Chofánky 166 290 01 Poděbrady 401-25941 ②	 ZÁRUKA MOBILITY Louda Auto a.s. 290 01 Poděbrady 401-25941 ②

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 1/2020 oder bei (km-Stand): 45247 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung





Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.



Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion ▲ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	 Louda Auto a.s. Chofánky 166 290 01 Poděbrady 401-25941 ② Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.12.2019	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 75 976	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie: 
Louda Auto a.s. Choťánky 166 290 01 Poděbrady 401-25941	ZÁRUKA MOBILITY Louda Auto a.s. Choťánky 166 290 01 Poděbrady 401-25941
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 12/2020 oder bei (km-Stand): 105 976 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung





Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 x Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
 Louda Auto a.s. Choťánky 166 290 01 Poděbrady 401-25941		
Stempel des Fachbetriebs		

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwächler
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 9/20	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 103 498	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Lu Cars s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 Provozovna: Starý Vestec 92, 289 16 Příjem oprav: 201 581 907 Tel: 601 366 211, 234 221 300 IC: 24200701, DIČ: CZ24200701 Email: infolucars@gmail.com	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 9/21 oder bei (km-Stand): 103 498 am (Datum): oder bei (km-Stand):




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

