



[Handwritten scribble]

Servisní plán Volkswagen

Serviceplan international



40452

Datový štítek vozidla

1	☐	WVWZZZ3C Z HE097782	☐
	☐	3G2 45X	☐
2	☐	PASSAT Lim. HLBMT	☐
	☐	110 kW TDI M6F	☐
3	☐	CRL B QFZ	☐
	☐	LC9A----- T0	☐
4	☐	B1M V29 G0K H4X J2D DN4	☐
	☐	- 1AT 1G3 2ZH 5RQ 5SL TR1	☐
	☐	- 3S0 8TB Q16 I8E 8GU	☐
	☐	8RM 1ZA L34 0YB G01 7MM	☐
	☐		☐
	☐		☐
	☐		☐
	☐		☐
	☐		☐
	☐		☐

Obr. 1 1: Identifikační číslo vozidla; 2: Typ vozidla, výkon motoru, převodovka; 3: Kód motoru, kód převodovky, číslo laku, vnitřní vybavení; 4: Rozšířené vybavení, PR čísla.


Předprodejní servis byl proveden dne:  AUTO - BAYER s.r.o. Jicovická 299 684 01 Slavkov u Brna <i>12.12.2016</i> Razítko partnera Volkswagen	Datum předání vozidla/prvního uvedení do provozu:^{a)}  AUTO - BAYER s.r.o. Jicovická 299 684 01 Slavkov u Brna <i>16.12.2016</i> Razítko partnera Volkswagen
---	--

a) Podle toho, co nastane dříve.

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
☒ / ☐ Servis výměny oleje	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Prohlídka	☐ / ☒ Brzdová kapalina
☒ / ☐ s výměnou motorového oleje	☐ / ☒ Filtr motorové nafty
☒ / ☐ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ / ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ / ☐ Použití motorového oleje LongLife	☐ / ☒ Spojka Haldex: olej
☐ / ☒ Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	☐ / ☒ Klínový žebrovaný řemen
☐ / ☒ Kontrola nastavení světlometů	☐ / ☒ Vložka vzduchového filtru
☐ / ☒ Doporučení k opravě	☐ / ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnicí prostředek)
☐ / ☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☐ / ☒ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 18. 8. 2017	☐ / ☒ Ozubený řemen
Stav km: 29.178	☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: 462 498	☐ / ☒
Servis provedl:  AUTO-BAYER, s.r.o. Butovická 299 684 01 Slavkov u Brna 401-28649	Záruka mobility:  ZÁRUKA MOBILITY AUTO - BAYER s.r.o. Razítko autorizovaného servisu Volkswagen

Vaše příští termíny servisu

Servisní prohlídka	Dodatečné práce
☐ podle ukazatele servisních intervalů nebo	
dne (datum):	dne (datum):
nebo	nebo
při (stav km):	při (stav km):



Obr. 3 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 3 těmito symboly:

✕ Poškrábání

○ Vyboulení/důlky

□ Koroze

△ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: ☐	Ne: ☐
Popis nedostatku:		
Razítko odborného servisu		

Potvrzení servisních úkonů 2

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
☐ / ☒ Servis výměny oleje	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Prohlídka	☐ / ☒ Brzdová kapalina
☒ / ☐ s výměnou motorového oleje	☐ / ☒ Filtr motorové nafty
☒ / ☐ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ / ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ / ☐ Použití motorového oleje LongLife	☐ / ☒ Spojka Haldex: olej
☐ / ☒ Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	☐ / ☒ Klínový žebrovaný řemen
☒ / ☐ Kontrola nastavení světlometů	☐ / ☒ Vložka vzduchového filtru
☐ / ☒ Doporučení k opravě	☐ / ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnicí prostředek)
☐ / ☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ / ☐ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne:	☐ / ☒ Ozubený řemen
Stav km: 60226	☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: 475143	☐ / ☒
Servis provedl:	

AUTO-BAYER, s.r.o.
 Bučovická 299
 684 01 Slavkov u Brna
 401-28649


Záruka mobility:

ZÁRUKA MOBILITY
AUTO - BAYER s.r.o.
 Razítko autorizovaného servisu Volkswagen

Vaše příští termíny servisu

Servisní prohlídka	Dodatečné práce
☒ podle ukazatele servisních intervalů nebo	
dne (datum):	dne (datum):
nebo	nebo
při (stav km):	při (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie



Obr. 4 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 4 těmito symboly:

✖ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Koroze △ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: ☐	Ne: ☒
Popis nedostatku:	 AUTO-BAYER, s.r.o. Bučovická 299 684 01 Slavkov u Brna 401-28649	
Razítko odborného servisu		

Potvrzení servisních úkonů 3

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
☐ / ☐ Servis výměny oleje	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Prohlídka	☐ / ☒ Brzdová kapalina
☒ / ☐ s výměnou motorového oleje	☒ / ☐ Filtr motorové nafty
☐ / ☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ / ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ / ☐ Použití motorového oleje LongLife	☐ / ☒ Spojka Haldex: olej
☐ / ☒ Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	☐ / ☒ Klínový žebrovaný řemen
☐ / ☒ Kontrola nastavení světlometů	☒ / ☐ Vložka vzduchového filtru
☐ / ☒ Doporučení k opravě	☐ / ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnicí prostředek)
☐ / ☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☐ / ☒ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 22-02-2019	☐ / ☒ Ozubený řemen
Stav km: 90 626	☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: 487807	☐ / ☐
Servis provedl:  AUTO-BAYER, s.r.o. Bučovická 299 684 01 Slavkov u Brna 401-28649	Záruka mobility:  ZÁRUKA MOBILITY Razítko partnera Volkswagen 401-28649

Vaše příští termíny servisu

Servisní prohlídka

☐ podle ukazatele servisních intervalů
nebo

dne (datum):

nebo

při (stav km):

Dodatečné práce


.....

dne (datum):

nebo

při (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie



Obr. 5 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.


Váš odborný servis označí poškozené části v → obr. 5 těmito symboly:

✕ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Koroze △ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: ☐	Ne: ☐
Popis nedostatku:		


AUTO-BAYER, s.r.o.
 Bučovická 299
 684 01 Slavkov u Brna
 401-28649
 Razítko odborného servisu

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
☐ / ☒ Servis výměny oleje	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Prohlídka	☒ / ☐ Brzdová kapalina
☒ / ☐ s výměnou motorového oleje	☐ / ☒ Filtr motorové nafty
☒ / ☐ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ / ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ / ☐ Použití motorového oleje LongLife	☐ / ☒ Spojka Haldex: olej
☐ / ☒ Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	☐ / ☒ Klínový žebrovaný řemen
☐ / ☒ Kontrola nastavení světlometů	☐ / ☒ Vložka vzduchového filtru
☐ / ☒ Doporučení k opravě	☐ / ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnicí prostředek)
☐ / ☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ / ☐ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 22. 11. 2019	☐ / ☒ Ozubený řemen
Stav km: 121 444	☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: 496 808	☐ / ☐
Servis provedl:	Záruka mobility:
 AUTO-BAYER, s.r.o. Bučovická 299 684 01 Slavkov u Brna 401-28649	 ZÁRUKA MOBILITY Razítko partnera Volkswagen AUTO-BAYER, s.r.o. 401-28649
Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
☒ podle ukazatele servisních intervalů nebo	
dne (datum):	dne (datum):
nebo	nebo
při (stav km):	při (stav km):




Obr. 6 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v → obr. 6 těmito symboly:

☒ Poškrábání
 ☐ Vyboulení/důlky
 ☐ Koroze
 ☐ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: ☐	Ne: ☒
Popis nedostatku:	 AUTO-BAYER, s.r.o. Bučovická 299 684 01 Slavkov u Brna 401-28649	
Razítko odborného servisu		

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
☐ / ☐ Servis výměny oleje	☐ / ☐ AdBlue®
☐ / ☐ Prohlídka	☐ / ☐ Brzdová kapalina
☐ / ☐ s výměnou motorového oleje	☐ / ☐ Filtr motorové nafty
☐ / ☐ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ / ☐ Převodový olej: DSG®, ATF
☐ / ☐ Použití motorového oleje LongLife	☐ / ☐ Spojka Haldex: olej
☐ / ☐ Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	☐ / ☐ Klínový žebrovaný řemen
☐ / ☐ Kontrola nastavení světlometů	☐ / ☐ Vložka vzduchového filtru
☐ / ☐ Doporučení k opravě	☐ / ☐ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnicí prostředek)
☐ / ☐ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☐ / ☐ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 20. 07. 2020	☐ / ☐ Ozubený řemen
Stav km: 151 018	☐ / ☐ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: 503453	☐ / ☐
Servis provedl:	Záruka mobility:
	
Vaše příští termín servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
☐ podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): nebo při (stav km):	 dne (datum): nebo při (stav km):



Obr. 7 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 7 těmito symboly:

✕ Poškrábání

○ Vyboulení/důlky

□ Koroze

△ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: ☐	Ne: ☐
Popis nedostatku:		
Razítko odborného servisu		


Potvrzení servisních úkonů 6

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
☒ / ☐ Servis výměny oleje	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Prohlídka	☐ / ☒ Brzdová kapalina
☒ / ☐ s výměnou motorového oleje	☒ / ☐ Filtr motorové nafty
☐ / ☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ / ☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ / ☐ Použití motorového oleje LongLife	☐ / ☒ Spojka Haldex: olej
☐ / ☒ Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	☐ / ☒ Klínový žebrovaný řemen
☐ / ☒ Kontrola nastavení světlometů	☒ / ☐ Vložka vzduchového filtru
☐ / ☒ Doporučení k opravě	☐ / ☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnicí prostředek)
☐ / ☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ / ☐ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 31. 03. 2021	☐ / ☒ Ozubený řemen
Stav km: 180 062	☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: 529 950	☐ / ☐
Servis provedl:  AUTO-BAYER, s.r.o. Bučovičská 299 684 01 Slavkov u Brna 401-28649	Záruka mobility:  ZÁRUKA MOBILITY AUTO-Bayer s.r.o. 401-28649 Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu

Servisní prohlídka	Dodatečné práce
☒ podle ukazatele servisních intervalů nebo	
dne (datum):	dne (datum):
nebo	nebo
při (stav km):	při (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie



Obr. 8 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 8 těmito symboly:

✖ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Koroze △ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: ☐	Ne: ☐
Popis nedostatku:	 AUTO-BAYER, s.r.o. Bučovičská 299 684 01 Slavkov u Brna 401-28649 Razítko odborného servisu	

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka ☒ podle ukazatele servisních intervalů nebo 18-05-2023 dne (datum): nebo při (stav km): 219 951	Dodatečné práce dne (datum): nebo při (stav km):

Zjištěn nedostatek?	Ano: ☐	Ne: ☐
Popis nedostatku:		
	Razítko odborného servisu	