

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Škoda Octavia III. 2,0 TDI

Aukční číslo: 29

Kód: 7494

Vyvolávací cena: 257 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	TMBAJ7NEXH0113707 cardetect
Výkon (kw)	110
První registrace	2016
První registrace ČR	2016
Zdvihový objem (ccm)	1968
Stav ukazatele km	152054
STK	10/2023
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Barva	šedá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální – 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nejištěny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžné provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, lak místy oprýskaný. LP dveře, po opravě laku, oděrky, drobné promáčkliny. LZ blatník, oděrky, mírná promáčklina na lemu. Víko zav. prostoru, oděrky, škrábance, lze otevřít pouze DO v klíči. PZ blatník + postranice, po opravě, oděrky. PZ dveře, po opravě laku, oděrky. PP blatník, oděrky laku. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji, skvrny na sedadlech. Funkčnost a účinnost klimatizace, nelze vzhledem k nízké vnější teplotě, objektivně posoudit. Čelní sklo, prasklina ve střední části, pravděpodobně bude nutná výměna. Přední nárazník, po opravě laku, odřený ve spodní části. Zadní nárazník, na několika místech odřený, poškozený lak. Další výbava|: systém rozpoznávání únavy Závady dle předávacího protokolu: nelze otevřít kufr,odřená litá kola. oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty

Poznámky: