

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Renault Trafic PASSENGER 125 DCI ENERGY

Aukční číslo: 30

Kód: 40311

Vyvolávací cena: 270 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	VF1JL000358140613 cardetect
Výkon (kw)	92
První registrace	2017
První registrace ČR	2017
Zdvihový objem (ccm)	1598
Stav ukazatele km	330584
STK	12/2025
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Barva	hnědá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín

Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Nízká hladina motorového oleje. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Poškozený spodní plastový kryt motoru. Dále běžné provozní opotřebení. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, poškozená, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, četné mírné promáčkliny. LP blatník, po opravě laku, oděrky. LP dveře, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny, poškozený lak u kliky. L bok/střední díl, po opravě, oděrky. L bok/zadní díl, po opravě, odřený v horní i spodní části. Zadní dvoukřídlé dveře, četné promáčkliny a vady laku. P bok/zadní díl, oděrky, škrábance. P boční posuvné dveře, oděrky, škrábance. PP dveře, oděrky laku. PP blatník, oděrky laku. Plato střechy, na několika místech deformované. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Poškozené čalounění sedadla řidiče. Zavazadlový prostor silně opotřebovaný, poškozené výplně, odřené a deformované podběhy zadních kol, poškozené výplně zadních dveří. Nefunkční ventilátor topení. Funkčnost klimatizace nelze posoudit. Nefunkční parkovací senzory. Čelní sklo, četné praskliny, doporučena výměna. P zpětné zrcátko, poškozený plastový kryt. L zpětné zrcátko, odřený plastový kryt. Odřený panel okolo LZ lampy. Chybí přední mlhové světlomety. Přední nárazník, po opravě laku, nelícuje s okolními díly, místo mlhovek pouze záslepky. Zadní nárazník, na několika místech poškozený. Závady dle předávacího protokolu: provozní oděrky a škrábance, znečištěný interiér, poškozená - střecha, kapota sedadlo řidiče a zrcátko

Dokumenty

Poznámky: