

Vyvolávací cena: 38 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
----------------------------	------------	------------

VIN	SHHFK17407U012385 cardetect
Výkon (kw)	61
První registrace	2007
První registrace ČR	2007
Zdvihový objem (ccm)	1339
Stav ukazatele km	292168
STK	08/2023
Palivo	benzín
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Barva	stříbrná metalíza
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální – 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Zvětšené vůle v uložení. Zvětšené vůle v kulových čepích a čepích řízení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený, vlivem koroze brzdových kotoučů. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, škrábance, promáčkliny, lak místy oprýskaný. LP blatník, oděrky, škrábance. LP dveře, rýha v délce cca 25 cm, oděrky, škrábance, mírné promáčkliny. LZ dveře, oděrky, škrábance. LZ blatník, oděrky, škrábance. Promáčklina na LZ sloupku. PZ blatník, oděrky, škrábance. PZ dveře, oděrky, četné povrchové škrábance. PP dveře, oděrky, četné povrchové škrábance. PP blatník, oděrky, oděrky, škrábance. Střecha, oděrky, škrábance. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný a znečištěný. Poškozená výplň PP dveří. Chybí klička odkládací přihrádky před spolujezdcem. Funkčnost a účinnost klimatizace, nelze vzhledem k nízké vnější teplotě, objektivně posoudit, pravděpodobně nefunkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Oděrky plastových krytů zpětných zrcátek. Přední nárazník, oděrky, místy vady laku. Zadní nárazník, odřené rohy + boky + lemy. Závady dle předávacího protokolu: ve voze stará světla + sada letních kol s plech. disky. oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty

Poznámky: