

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Volkswagen Passat 2,0 TDI DSG 4-MOTION

Aukční číslo: 35

Kód: 7518

Vyvolávací cena: 333 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	WVWZZZ3CZHE195559 cardetect
Výkon (kw)	140
První registrace	2018
První registrace ČR	2018
Zdvihový objem (ccm)	1968
Stav ukazatele km	201684
STK	01/2024
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Barva	černá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pořízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Výkon motoru odpovídá typu. Po zahřátí mírně zvýšená kouřivost motoru (světlý dým). Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Doporučena kontrola. Převodovka Dvouspojková - DSG. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Pohon 4x4 funkční. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční (elektromechanická). Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, lak místy oprýskaný, drobná promáčklina s poškozením laku, poškozená izolace. LP blatník, mírně odřený a mírně deformovaný lem. Víko zav. prostoru, po opravě laku. PZ blatník, po opravě laku, promáčklina na lemu. PZ dveře, po opravě. PP dveře, po opravě laku, oděrky, škrábance. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Funkčnost a účinnost klimatizace, nelze vzhledem k nízké vnější teplotě, objektivně posoudit, pravděpodobně funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Zadní nárazník, poškozený v L části, odřené rohy. Přední nárazník, běžné provozní oděrky. Další výbava: Front Assist, systém rozpoznávání únavy Závady dle předávacího protokolu: špatná AKU, svítí závada motoru, ESP, tlak v pneu + servořízení. Podhuštěná pneumatika nebo defekt, hlučná spojka

Dokumenty

Poznámky: