

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Mitsubishi Lancer SPORTBACK 1,6I

Aukční číslo: 39

Kód: 40297

Vyvolávací cena: 81 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
----------------------------	------------	------------

VIN	JMBLNCX1AEU001032 cardetect
Výkon (kw)	86
První registrace	2014
První registrace ČR	2014
Zdvihový objem (ccm)	1590
Stav ukazatele km	177410
STK	09/2024
Palivo	benzín
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Barva	černá metalíza
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné. Motor + spojka Motor, start nemožný, ani za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Motor se otáčí. Funkčnost a výkon motoru nelze posoudit provozem. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Spojka, nelze posoudit provozem. Doporučena celková kontrola. Převodovka Manuální – 5°. Řazení rychlostních stupňů na místě funkční, dobré. Doporučena celková kontrola. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Nutná kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Odřené lité disky kol. Doporučena kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Doporučena kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Koroze brzdových kotoučů. Doporučena celková kontrola. Skříň karoserie Karoserie po opravě, provozně opotřebovaná, provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po nekvalitní opravě laku, oděrky, místy drobné promáčkliny, koroze čelní hrany v P části. LP blatník, oděrky laku, promáčklina na lemu. LP dveře, oděrky laku, drobné promáčkliny. LZ dveře, oděrky, škrábance. LZ blatník, oděrky, drobné promáčkliny na lemu. Víko zav. prostoru, oděrky, škrábance. PZ blatník, po opravě laku, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny na lemu. PP dveře, po opravě, oděrky, škrábance. PP dveře, po opravě laku, oděrky, škrábance. PP blatník, po opravě laku, oděrky, promáčklina na lemu. Střecha, po opravě laku, poškozená krupobitím. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Neoriginální úpravy v interiéru – lakování, hliníkové pedály. Funkčnost výbavy nelze posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, mírně odřené rohy, běžná provozní poškození laku. Zadní nárazník, po opravě laku, odřené P roh + P lem. Závady dle předávacího protokolu: vadná AKU - nelze nastartovat ani po připojení náhr. zdroje, provozní oděrky a škrábance po voze, drobná koroze

Dokumenty

Poznámky: