

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Chevrolet Trax 1,7 CDTI 4X4

Aukční číslo: 41

Kód: 7519

Vyvolávací cena: 120 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	KL1BG76L9EB548518 
Výkon (kw)	96
První registrace	2013
První registrace ČR	2013
Zdvihový objem (ccm)	1686
Stav ukazatele km	99149
STK	10/2025
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Barva	hnědá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín

Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální – 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Pohon 4x4 funkční. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžné provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky laku. LP blatník, poškozený, deformovaný. LZ blatník, deformovaný lem. Víko zav. prostoru, oděrky, povrchové škrábance. PZ blatník + bočnice, po opravě, odřený a deformovaný lem blatníku, včetně plastového. PZ dveře, po opravě laku, mírně odřený lem. PZ sloupek, po opravě laku. Střecha, drobná promáčklina s poškozením laku. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Funkčnost a účinnost klimatizace, nelze vzhledem k nízké vnější teplotě, objektivně posoudit, pravděpodobně funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, mírně poškozený ve spodní části, odřené rohy + lemy. Zadní nárazník, odřené rohy + lemy, nelícuje s okolními díly. Závady dle předávacího protokolu: poškozené oba dva zadní blatníky + nárazník

Dokumenty

Poznámky: