

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Škoda Octavia COMBI 2,0 TDI RS

Aukční číslo: 43

Kód: 7490

Vyvolávací cena: 220 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	TMBJK7NE1E0132963 cardetect
Výkon (kw)	135
První registrace	2014
První registrace ČR	2020
Zdvihový objem (ccm)	1968
Stav ukazatele km	237872
STK	05/2022
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Německo
Barva	černá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné, zkušební jízda nebyla provedena z důvodu chybějícího akumulátoru. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Nízká hladina motorového oleje. Výkon motoru nelze posoudit zkušební jízdou. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola. Spojka, funkční, nelze posoudit provozem. Doporučena celková kontrola. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů na místě funkční, dobré. Doporučena celková kontrola. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Nutná kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Svítí kontrolka servořízení - funkční. Odřený PP litý disk kola. Doporučena kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Doporučena kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Svítí kontrolka ESP. Koroze brzdových kotoučů. Parkovací brzda funkční, účinek snížený. Doporučena celková kontrola. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, škrábance, lak místy oprýskaný. LP dveře, po opravě laku. Víko zav. prostoru, po opravě, chybí znak. PZ dveře, oděrky laku. Střecha, oděrky, lak místy oprýskaný. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Poškozené středové výdechy ventilace. Funkčnost a účinnost klimatizace, nelze vzhledem k nízké vnější teplotě objektivně posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, odřený ve spodní části, lak oprýskaný. Zadní nárazník, po opravě laku, odřená nakládací hrana. Závady dle předávacího protokolu: bez AKU, motor bez chladicí kapaliny,svítí tlak v pneu,bez výbavy, provozní oděrky a škránance po celém voze

Dokumenty

Poznámky: