

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Audi A3 CABRIO 2,0 TFSI AT

Aukční číslo: 49

Kód: 40308

Vyvolávací cena: 162 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	TRUZZZ8P181002516 cardetect
Výkon (kw)	147
První registrace	2008
První registrace ČR	2008
Zdvihový objem (ccm)	1984
Stav ukazatele km	184389
STK	05/2024
Palivo	benzín
Původ	Individuální dovoz Německo
Barva	černá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Převodovka Automatická. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Provozní poškození laku litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Provozní poškození laku litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě laku, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě laku, lak místy oprýskaný, četné škrábance, deformace čelní hrany. LP blatník, po opravě laku, oděrky, škrábance. LP dveře, oděrky, škrábance. LZ blatník + bok, oděrky, škrábance, odlupuje se vrchní lak na lemu blatníku. PZ blatník, po opravě laku, odřený a deformovaný lem. PP dveře, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny. PP blatník, oděrky, povrchové škrábance. Plátěná střecha, el. ovládaná, funkční, drobné poškození na lemu L boku. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Kožené čalounění sedadel místy odřené a zpuchřelé. Poškozené víko středové loketní opěrky. Chybí mapové podklady k navigaci. Funkčnost a účinnost klimatizace, nelze vzhledem k nízké vnější teplotě, objektivně posoudit, pravděpodobně funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny, nefunkční ostřikovače. Oděrky plastových krytů zpětných zrcátek. Držák PP světlometu, po opravě. LP světlomet, poškozený držák + kryt. Přední nárazník, odřený v L části, běžná provozní poškození laku. Zadní nárazník, odřené lemy, odřená nakládací hrana, běžná provozní poškození laku. Nenalezen typový štítek vozidla. Další výbava: el. ovládaní plátěná střecha Závady dle předávacího protokolu: provozní oděrky a škrábance po celém voze, svítí kontrolka motoru

Dokumenty

Poznámky: