

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Škoda Scala 1,6 TDI DSG

Aukční číslo: 51

Kód: 7507

Vyvolávací cena: 380 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	TMBEG6NW6L3071028 cardetect
Výkon (kw)	85
První registrace	2020
První registrace ČR	2020
Zdvihový objem (ccm)	1598
Stav ukazatele km	101623
STK	02/2024
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Barva	černá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Promeškaný servisní interval. Převodovka Dvouspojková - DSG. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezjištěny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Mírně odřené lité disky kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě laku, oděrky, škrábance, vady laku, lak místy oprýskaný. LZ dveře, oděrky, škrábance. PZ blatník, po opravě. PZ dveře, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny. PP dveře, oděrky, mírné promáčkliny. L práh, deformovaný v přední části. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silně, skvrny na sedadlech a výplních dveří. Poškozený lak na hlavici řadicí páky. Funkčnost a účinnost klimatizace, nelze vzhledem k nízké vnější teplotě, objektivně posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, odřený ve spodní části, odřený P roh + lem. Zadní nárazník, běžné provozní oděrky. Další výbava: Lane Assist, Front Assist, Side Assist, virtuální copcit Závady dle předávacího protokolu: odřené disky kol, znečištěný interiér, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty

Poznámky: