

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Ford Transit 2,0 TDCI - CHLADÍRENSKÝ

Aukční číslo: 14

Kód: 7399

Vyvolávací cena: 260 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	WF0XXXTTGXHR84417 cardetect
Výkon (kw)	96
První registrace	2018
První registrace ČR	2018
Zdvihový objem (ccm)	1995
Stav ukazatele km	273287
STK	03/2024
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Barva	modrá
Sazba DPH	21%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezjištěny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Hlučné horní uložení tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie poškozená, provozně opotřebovaná, provozní poškození a vady laku, opotřebení odpovídající účelu používání. Kapota motoru, oděrky, lak místy oprýskaný, drobné promáčkliny. L bok, oděrky, škrábance, mírné promáčkliny. Zadní dvoukřídle dveře, mnohočetné promáčkliny, vady laku, nelze otevřít. P bok/zadní díl, deformovaný. P boční posuvné dveře, deformované, mnohočetné promáčkliny. PP dveře, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny. PP blatník, po opravě laku. Nákladový prostor běžně opotřebovaný. Chladicí agregát funkční. Poškozený kryt chladicího agregátu na střeše. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Poškozený kryt PZ lampy. Zadní nárazník, poškozený P roh. Další výbava- Chladírenská vestavba, Závady dle předávacího protokolu:poškozené P zrcátko, vybitá AKU, poškozená LZ pneu, poškozená klimatizační jednotka, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty

Poznámky: