

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Škoda Octavia COMBI III. 2,0 TDI

Aukční číslo: 52

Kód: 7508

Vyvolávací cena: 136 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	TMBJJ7NE1F0159553 cardetect
Výkon (kw)	110
První registrace	2015
První registrace ČR	2018
Zdvihový objem (ccm)	1968
Stav ukazatele km	311725
STK	05/2024
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Německo
Barva	šedá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koruze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Promeškané servisní intervaly. Spojka, záběr plynulý, ve spodní třetině zdvihu pedálu. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezjištěny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Mírně zvýšená hlučnost ložisek kol. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžné provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LP blatník, poškozený, deformovaný. LP dveře, oděrky laku. LZ dveře, oděrky laku. LZ blatník, počínající koruze lemu. PZ blatník, oděrky, oprýskaný lak na lemu. PP dveře, oděrky laku. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silně, včetně stropnice. Funkčnost a účinnost klimatizace, nelze vzhledem k nízké vnější teplotě, objektivně posoudit. Čelní sklo, provozní praskliny. Přední nárazník, odřený ve spodní části, odřený L roh + bok. Zadní nárazník, odřené rohy, běžná provozní poškození laku. Závady dle předávacího protokolu: bez paliva a výbavy, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty

Poznámky: