

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Citroën Jumper 2,2 HDI - CHLADÍRENSKÝ

Aukční číslo: 16

Kód: 7408

Vyvolávací cena: 157 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	VF7YCUMFB12581908 cardetect
Výkon (kw)	110
První registrace	2014
První registrace ČR	2014
Zdvihový objem (ccm)	2198
Stav ukazatele km	295026
STK	05/2024
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Barva	bílá
Sazba DPH	21%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojezdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přidavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezjištěny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Hlučné horní uložení tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Odlišné pneumatiky na nápravě. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie poškozená, provozně opotřebovaná, provozní poškození a vady laku, opotřebení odpovídající účelu používání. Kapota motoru, po opravě laku, lak silně oprýskaný. LP blatník, poškozený, deformovaný. LP dveře, po opravě, oděrky, škrábance. LZ sloupek, odřený a mírně deformovaný. Zadní dvoukřídlé dveře, četné promáčkliny, vady laku, průraz v horní části. PZ sloupek, poškozený, deformovaný. PZ blatník, mírně odřený lem. P bok/zadní díl, mírné promáčkliny. P boční posuvné dveře, oděrky, promáčkliny. PP dveře, oděrky, četné drobné promáčkliny. PP blatník, po opravě laku, lak místy oprýskaný. L práh, odřený a deformovaný v zadní části. Nákladový prostor běžně opotřebovaný. Chladicí agregát funkční. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný a znečištěný. Poškozený sedák sedadla řidiče. Nefunkční klimatizace. Čelní sklo, min. 3x prasklina, žádná v zorném poli řidiče. L zpětné zrcátko, poškozený kryt. P zpětné zrcátko, odřený plastový kryt. LZ lampa, poškozený kryt. Přední nárazník, poškozený L boční díl. Zadní nárazník, poškozený plastový kryt, poškozený P roh. Další výbava: chladicí agregát Carrier Závady dle předávacího protokolu: vybitá aku, poškozený zámek zadních dveří, velmi špatný start,

Dokumenty

Poznámky: