

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Renault Master 170 DCI ENERGY -
VALNÍK+PLACHTA

Aukční číslo: 19 Kód: 92936

Vyvolávací cena: 254 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	VF1VB000959832292 cardetect
Výkon (kw)	125
První registrace	2018
První registrace ČR	2018
Zdvihový objem (ccm)	2299
Stav ukazatele km	267899
STK	02/2025
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Barva	bílá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Svítí sdružená servisní kontrolka. Palubní PC signalizuje kontrolu emisního systému. Výkon motoru odpovídá typu. Nízká hladina chladicí kapaliny v okruhu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezjištěny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, opotřebení odpovídající účelu používání. Kabina: Kapota motoru, oděrky, lak místy oprýskaný, mírné deformace. Lůžková nástavba, poškozený P zadní roh + další provozní poškození. Rám: Běžné provozní opotřebení, zjevné vady nezjištěny Ložná plocha: Deformované zadní čelo. P bočnice, odřené a deformované. Plachta, běžné provozní opotřebení, poškozená + opravovaná na P straně. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Poškozené lamely středových výdechů ventilace. Nefunkční klimatizace. Hlučný ventilátor topení. Do interiéru zatéká střešním oknem lůžkové nástavby. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. L zpětné zrcátko, poškozený blikáč. P zpětné zrcátko, poškozený kryt + rámeček. Další výbava: 1x lůžko Závady dle předávacího protokolu: svítí závada motoru+emise, poškozené zrcátko, oděrky a škrábance po celé karosérii,

Dokumenty

Poznámky: