

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Ford Transit 2,0 TDCI - CHLADÍRENSKÝ

Aukční číslo: 25

Kód: 7403

Vyvolávací cena: 268 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	WF0XXXTTTCXJP84955 cardetect
Výkon (kw)	96
První registrace	2019
První registrace ČR	2019
Zdvihový objem (ccm)	1995
Stav ukazatele km	279231
STK	03/2023
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Barva	modrá
Sazba DPH	21%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezjištěny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie poškozená, provozně opotřebovaná, provozní poškození a vady laku, opotřebení odpovídající účelu používání. Kapota motoru, oděrky, lak místy oprýskaný. LP dveře, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny. L bok/střední díl, odřený a mírně deformovaný. L bok/zadní díl, oděrky, škrábance, mírné promáčkliny. Zadní dvoukřídlé dveře, oděrky, škrábance, četné promáčkliny, poškozené L křídlo, odlupuje se lak. P boční posuvné dveře, četné mírné deformace, škrábance. PP dveře, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny. PP blatník, oděrky, škrábance. Nákladový prostor běžně opotřebovaný. Chladicí agregát funkční. Utržená klika u bočních pravých dveří. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Chybí madlo páky výškového polohování sedadla řidiče. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, min. 1x prasklina v zorném poli řidiče. L zpětné zrcátko, poškozený plastový kryt, chybí menší spodní zrcátko. Nárazníky, běžné provozní oděrky. Další výbava- Chladírenská vestavba, Závady dle předávacího protokolu: poškozené P zpětné zrcátko, promáčklé PZ dveře, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty

Poznámky: