

caraukce.cz

Aukce: CA 19-04-13K

Hyundai IX 35 2,0I 120KW

Aukční číslo: 21

Kód: 22120

Vývolávací cena: 155 000,- Kč

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2010
První registrace ČR	2010
Stav ukazatele km	125675
Zdvihový objem (ccm)	1998
Výkon (kw)	120
Palivo	benzín
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	0%
Barva	černá metalíza
VIN	U5YZU81BCBL029805 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.

Umístění Autobazar Car Aukce

STK 06/2020

Výbava vozidla Převodovka mechanická pětistupňová, 4 x 4, ABS, ESP, Centrální zamykání, Airbagy 6x, Al. kola, Klimatizace automatická, Autorádio, Mlhovky, Parkovací senzor zadní, El. okna, Mlhovky, Multifunkční volant

Stav vozidla

Vozidlo v době prohlídky pojezdové, vizuálně lehce poškozené. Motor /převodovka Startování zastudena i zatepla jen s vnějším zdrojem - vadné aku. Řazení převodovky v rámci omezené zkušební jízdy v pořádku, opotřebenější spojka - možnost prokluzu v zatížení, při kontrole se problém neprojevil. Diagnosticky pohon 4 x4 funkční, v paměti ŘJ 4x4 chyba komunikace „U“ - pravděpodobně nepodstatná - nutná další diagnostika. Provozní náplně (olej motor+chlazení+servo je-li přístupné) před jízdou zkontrolovány, nutná další podrobná kontrola včetně výměn provozních náplní a příslušenství dle servisního plánu příslušného vozidla. Karoserie Oděrky karoserie, lehké poškození přední nárazník, bez zjevných známek přelakování Příslušenství zvedák - trojúhelník - rezerva - Kola, brzdy, řízení Brzdové obložení: přední 10 % zadní 0 % na výměnu,tlumiče opotřebené, vůle na řízení, a podvozku zvýšené, účinnost brzd ještě vyhovující - nutná kontrola a servis. Disky ALU Pneu: 225/60 R17 Bridgestone Blizzak zimní přední 4 mm zadní 5 mm Interiér,ovladače, elektroinstalace Interiér: běžně opotřebený. Ostřikovače+stěrače + zrcátka, 4x el. stahovačky - funkční Rádio hraje. Klimatizace chladí - nutná kontrola a servis. Topení neověřeno. Diagnostika: základní OBD2 - Readiness kódy : OK Uložené chyby v ŘJ motoru: 0 Kompletní diagnostika všech ŘJ - bez zapsaných chyb Zhodnocení Krátká zkušební jízda omezena místními podmínkami do cca 40 až 50 km/h a cca 1 km Závady dle předávacího protokolu: interiér mírně znečištěný, drobné provozní oděrky laku, nesvítil dioda v LP zrcátku, zamykají se dveře, vybitá AKU,

Dokumenty

SK
TP
CERTG

Poznámky: