

**caraukce.cz**

Aukce: CA 19-04-13K

**Škoda Octavia COMBI III. 2,0 TDI RS CHALLENGE**

Aukční číslo: 109 Kód: 6773

Vývolávací cena: **441 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2015
<b>První registrace ČR</b>	2015
<b>Stav ukazatele km</b>	60106
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1968
<b>Výkon (kw)</b>	135
<b>Palivo</b>	nafta
<b>Původ</b>	Zakoupeno nové v ČR
<b>Sazba DPH</b>	21%
<b>Barva</b>	modrá
<b>VIN</b>	<b>TMBJK7NE8F0120214 cardetect</b>



<b>Poznámka</b>	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka. Pozor: Dlužník je nespolehlivý plátce DPH. SK je elektronická!!!!
<b>Umístění</b>	Autobazar Car Aukce
<b>STK</b>	01/2019
<b>Výbava vozidla</b>	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Xenonová světla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Palubní počítač, Airbagy 6x, sedadla kůže/látka, Sedadla vyhřívaná přední, Klimatizace automatická, Tempomat, Senzor stěračů, ABS, ESP, Litá kola, START-STOP
<b>Stav vozidla</b>	Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Promeškaný servisní interval. Prohlídka: před 243 dny Olej: za 11 300 km / 46 dnů. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Spojka, funkční, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Poškozený LP litý disk kola. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. PZ blatník + bočnice, mírně odřený lem, odřená bočnice u lampy. PZ dveře, oděrky, škrábance. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, prasklina v horní části, doporučena výměna. Zadní nárazník, odřený P roh + bok. Další výbava- sportovní sedadla, jízdní režimy, Závady dle předávacího protokolu: svítí servis, poškozený litý disk na LP kole, poškozeno čelní sklo, Z.nárazník, ZP světlo PZ blatník (bouráno), PP dveře, provozní oděrky, interiér znečištěn
<b>Dokumenty</b>	SK TP CERTG

Poznámky: