

**caraukce.cz****Aukce: 2019K004****Škoda Fabia COMBI III. 1,2 TSI STYLE****Aukční číslo: 30****Kód: 6802**Vývolávací cena: **273 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2016
<b>První registrace ČR</b>	2016
<b>Stav ukazatele km</b>	18480
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1197
<b>Výkon (kw)</b>	81
<b>Palivo</b>	benzín
<b>Původ</b>	Zakoupeno nové v ČR
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	modrá
<b>VIN</b>	<b>TMBJN6NJ1GZ103816 cardetect</b>



<b>Poznámka</b>	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura. POZOR: K vozu nebylo odevzdáno ORV! Servisní knížka - elektronická!
<b>Umístění</b>	Autobazar Car Aukce
<b>STK</b>	02/2020
<b>Výbava vozidla</b>	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Palubní počítač, Airbagy 6x, Klimatizace automatická, ABS, ASR, Tempomat, Senzor stěračů, Hagusy, Litá kola, Parkovací senzor zadní, Bezklíčový start, START-STOP
<b>Stav vozidla</b>	Vozidlo bylo v době prohlídky pojiždné. Promeškaný servisní interval. Prohlídka: před 87 dny Olejový servis: za 25600 km / 278 dnů Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Zjevné vady nezjištěny. Spojka, funkční, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LP blatník, drobně odřený lem. PZ blatník, drobný důlek na lemu. PP dveře, povrchové oděrky. Střecha, 1x důlek. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, čistý. Klimatizace v době prohlídky funkční. Výbava vozidla funkční. Zadní nárazník, mírně odřený L roh ve spodní části. Závady dle předávacího protokolu: špatná AKU, rezavé brzdy, provozní oděrky laku
<b>Dokumenty</b>	SK TP CERTG

Poznámky: