

caraukce.cz**Aukce: 2019AA016****Mazda Premacy 2,0 DITD****Aukční číslo: 41****Kód: 6806**Vývolávací cena: **25 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2005
První registrace ČR	2012
Stav ukazatele km	181728
Zdvihový objem (ccm)	1998
Výkon (kw)	74
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Itálie
Sazba DPH	0%
Barva	šedá metalíza
VIN	JMZCP19R201368844 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

Umístění Autobazar Car Aukce

STK 02/2019

Výbava vozidla Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, nastavitelný volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio s CD přehrávačem, Airbagy 4x, Klimatizace automatická, ABS, Hagusy, Litá kola

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Zvýšená hlučnost. Mírně zvýšená kouřivost. Povrchová korozí výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Spojka, funkční, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Zvětšené vůle v kulise a táhlech řazení. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Zvětšené vůle v uložení. Zvětšené vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený. Parkovací brzda funkční, účinek snížený. Korozí brzdových kotoučů. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, drobné promáčkliny. LP blatník, odřený lem, mírné promáčkliny. LP dveře, oděrky, důlky. LZ dveře, oděrky, promáčkliny. LZ blatník, korozí lemu. PZ blatník, korozí lemu. Střecha, oděrky, škrábance, mírné promáčkliny. Korozí podvozkových dílů. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silně. Poškozená látka na sedadle řidiče. Výrazně snížený účinek ventilace. Snížený účinek klimatizace. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, odřený L roh + ve spodní části. Zadní nárazník, poškozená nakládací hrana, odřený P roh. Závady dle předávacího protokolu: nepojízdné, poškozená sedačka řidiče, špatná AKU, nepravidelný chod motoru, svítí závada motoru, poškozená kola

Dokumenty SK
TP
CERTG

Poznámky: