

**caraukce.cz****Aukce: 2019AA018****Škoda Fabia COMBI III. 1,2 TSI****Aukční číslo: 42****Kód: 6832**Vyvolávací cena: **158 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2015
<b>První registrace ČR</b>	2015
<b>Stav ukazatele km</b>	191314
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1197
<b>Výkon (kw)</b>	81
<b>Palivo</b>	benzín
<b>Původ</b>	Zakoupeno nové v ČR
<b>Sazba DPH</b>	21%
<b>Barva</b>	bílá
<b>VIN</b>	<b>TMBJN6NJ1GZ091344 cardetect</b>



**Poznámka** U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka.

**Umístění** Autobazar Car Aukce

**STK** 11/2019

**Vybava vozidla** Senzor stěračů, Tónovaná skla, Tempomat, Sedadla vyhřívaná přední, START-STOP, Multifunkční volant, nastavitelný volant, Parkovací senzor zadní, Posilovač řízení, Palubní počítač, Hagusy, Litá kola, Mlhovky, Klimatizace automatická, Bezklíčový start, El. zrcátka, El. okna, Centrální zamykání s DO, Autorádio s CD přehrávačem, ABS, Airbagy 6x

**Stav vozidla** Vozidlo bylo v době prohlídky pojiždné. Prohlídka: za 23000 km / 253 dnů Olejový servis: za 23000 km / 618 dnů Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Spojka, funkční, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžné provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LZ blatník, důlek na lemu. Víko zav. prostoru, poškozené, deformované v P části. PP blatník, odřený a deformovaný. Střecha, oděrky, místy drobný důlek. Příslušenství a vybava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silně. Odřené výplně dveří. Odřené výplně zadních sloupků v zav. prostoru. Klimatizace v době prohlídky funkční. Svítí kontrolka ztráty tlaku v pneumatikách. Čelní sklo, prasklina ve spodní části. Zadní nárazník, poškozený ve střední části, odřený P roh, uvolněný střední parkovací senzor. Závady dle předávacího protokolu: nejde otevřít kufr, odřená klika 2x, poškozené čelní sklo + PP blatník + P nárazník + 5 dveře, zamáčklé parkovací čidlo, LP dveře, není kryt pojistek, vybitá AKU

**Dokumenty** SK  
TP

Poznámky: