

caraukce.cz**Aukce: 2019AA018****Citroën Berlingo 1,6 HDI MULTISPACE****Aukční číslo: 23****Kód: 6769**Vývolávací cena: **96 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2013
První registrace ČR	2013
Stav ukazatele km	217231
Zdvihový objem (ccm)	1560
Výkon (kw)	55
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	21%
Barva	bílá
VIN	VF77J9HN0CJ797681 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka.

Umístění Autobazar Car Aukce

STK 02/2019

Výbava vozidla Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Autorádio, Palubní počítač, Airbagy 2x, Klimatizace manuální, ABS, Tažné zařízení

Stav vozidla

Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová korozí výfukového potrubí. Motorový prostor nelze vizuálně posoudit, nelze otevřít kapota. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Doporučena kontrola. Spojka, funkční, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, chybí odjišťovací páka. LP dveře, povrchové odřené ve spodní části. L bok, oděrky, škrábance, promáčkliny. Zadní dvoukřídlové dveře, oděrky, promáčkliny, vady laku. PZ dveře, oděrky, povrchové škrábance. PP blatník, odřené a velmi mírně deformované. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Propálené sedadlo řidiče. Četné oděrky plastových dílů interiéru. Chybí kryt motorku stěrače zadních dvoukřídlových dveří. Chybí plato zav. prostoru. Nefunkční klimatizace. Čelní sklo, min. 3x prasklina, doporučena oprava nebo výměna. Přední nárazník, odřené P lem, poškozený spodní panel. Zadní nárazník, odřené L roh, běžné provozní oděrky. Závady dle předávacího protokolu: poškozený interiér - chybí páčka otevírání víka motoru + kryt - nelze otevřít, chybí kryt zadních stěračů, provozní oděrky a škrábance po voze

Dokumenty SK
TP
CERTG

Poznámky: