

caraukce.cz**Aukce: 2019AA018****Mazda 3 1,6I 16V 77KW****Aukční číslo: 60****Kód: 6827**Vyvolávací cena: **60 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2006
První registrace ČR	2006
Stav ukazatele km	118502
Zdvihový objem (ccm)	1598
Výkon (kw)	77
Palivo	benzín
Původ	Nezjištěno - duplikát TP
Sazba DPH	0%
Barva	bílá
VIN	JMZBK12Z251230496 cardetect



Poznámka	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.
Umístění	Autobazar Car Aukce
STK	09/2018
Výbava vozidla	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Palubní počítač, Airbagy 8x, Klimatizace automatická, ABS, DSC, Litá kola
Stav vozidla	Vozidlo bylo v době prohlídky pojiždné. Stav počítadla ujeté vzdálenosti 118 502 km Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Korozí výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Rozsáhlá korozí podvozkových dílů. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Nefunkční DSC. Skříň karoserie Karoserie po opravě, poškozená, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, korozí. Kapota motoru, po výměně, četné vady laku provizorně opravené. LP blatník, po opravě. LP dveře, korozí spodní hrany, zejména vnitřní části. LZ dveře, korozí spodní hrany, vnitřní části. PP dveře, odřené a deformované, korozí spodní hrany, vnitřní části. L práh, deformovaný na 2 místech. Střecha, oděrká, mírné promáčkliny. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Matné kryty předních světlometů. Přední nárazník, po opravě laku, běžné provozní oděrky. Zadní nárazník, četná poškození laku, místy deformace.
Dokumenty	SK TP

Poznámky: