

caraukce.cz**Aukce: 2019AA018****Volkswagen Touran 1,9 TDI BM****Aukční číslo: 63****Kód: 92264**Vývolávací cena: **49 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2009
První registrace ČR	2012
Stav ukazatele km	272807
Zdvihový objem (ccm)	1896
Výkon (kw)	77
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Německo
Sazba DPH	0%
Barva	stříbrná metalíza
VIN	WVGZZZ1TZ9W094045 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.

Umístění Autobazar Car Aukce

STK 02/2020

Výbava vozidla Tónovaná skla, Tempomat, Sedadla vyhřívaná přední, Palubní počítač, Posilovač řízení, Navigace, nastavitelný volant, Mlhovky, Klimatizace manuální, Hagusy, ESP, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Centrální zamykání s DO, Autorádio s CD přehrávačem, Airbagy 10x, ABS

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky velmi omezeně nepojízdné. Zkušební jízda však nebyla provedena. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Výrazně zvýšená hlučnost + vibrace motoru. Další provoz se nedoporučuje, hrozí poškození motoru. Nutná celková kontrola + oprava. Spojka, funkční, jízdou neposouzena. Nutná kontrola. Převodovka Řazení rychlostních stupňů v klidu funkční, dobré. Nelze posoudit jízdou. Doporučena kontrola. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit jízdou. Doporučena kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit jízdou. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Doporučena kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit jízdou. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Doporučena kontrola. Brzdový systém Účinnost provozní brzdy nelze posoudit. Koroze brzdových kotoučů. Snížená účinnost ocelových disků kol. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžné provozní opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, lak oprýskaný od kamínků, drobné promáčkliny. PZ blatník + bočnice, po opravě, bočnice odřena + deformovaná u lampy. PZ dveře, po opravě. PP dveře, po opravě laku. PP blatník, oděrky, škrábance. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Ventilátor topení funkční pouze na nejvyšší rychlost. Klimatizace v době prohlídky funkční. Zav. prostor, odčalouněná celá P strana. Čelní sklo, prasklina v zorném poli řidiče. Poškozená PZ lampa. Přední nárazník, poškozený + svařený v P části. Zadní nárazník, silně odřený P bok. Závady dle předávacího protokolu: svítí závada motoru - nepravidelný chod motoru, poškozené zadní světlo, zadní nárazník, zadníblatník, odstrojený zavazadlový prostor

Dokumenty SK
TP
CERTG

Poznámky: