

**caraukce.cz**

Aukce: CA 19-08-14R

**Audi A4 AVANT 2,0 TDI QUATTRO**

Aukční číslo: 17

Kód: 22090

Vývolávací cena: 113 000,- Kč

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2008
První registrace ČR	2008
Stav ukazatele km	335594
Zdvihový objem (ccm)	1968
Výkon (kw)	125
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	0%
Barva	stříbrná metalíza
VIN	<a href="#">WAUZZZ8K99A123209</a> <b>cardetect</b>



**Poznámka** U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

**Umístění** Autobazar Car Aukce

**STK** 11/2018

**Výbava vozidla** Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Xenonová světla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Palubní počítač, Airbagy 6x, Sedadla vyhřívaná přední, Klimatizace automatická, ABS, ESP, Tempomat, Litá kola, Tažné zařízení, Parkovací senzor zadní, 4 x 4

**Stav vozidla** Vozidlo bylo v době prohlídky pojezdové. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Spojka, funkční, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Zvětšené vůle v homokinetických kloubech poloos. Pohon 4x4 funkční. Doporučena kontrola, případně oprava. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepch a čepch řízení. Zvýšená hlučnost servořízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční (elektromechanická) Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžné provozní opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě. LP blatník, po opravě laku, povrchově odřený lem. LP dveře, po opravě laku. LZ dveře, po opravě laku, oděrky laku. LZ blatník + bočnice, po opravě, oděrky, škrábance. Víko zav. prostoru, po opravě, oděrky, chybí stěrač. PZ blatník, oděrky, drobné vady laku. PP blatník, po opravě, odřený. P práh, odřený a deformovaný. Střecha, po opravě přední části. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Poškozená hlavice řadicí páky. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Nefunkční PP mlhový světlomet. Přední nárazník, poškozený L spodní roh, provozní oděrky. Zadní nárazník, po opravě laku, na několika místech odřený. Závady dle předávacího protokolu: chybí zadní stěrač, nefunguje vyhřívání 5. dveří, pravá přední poloosa vadná

**Dokumenty** TP

Poznámky: