

**caraukce.cz**

Aukce: CA 19-08-14R

**Škoda Fabia COMBI III. 1,2 TSI**

Aukční číslo: 19

Kód: 6830

Vyvolávací cena: **242 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2017
První registrace ČR	2017
Stav ukazatele km	51474
Zdvihový objem (ccm)	1197
Výkon (kw)	81
Palivo	benzín
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	21%
Barva	bílá
VIN	<b>TMBJN6NJ4HZ180679 cardetect</b>



**Poznámka** U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka.

**Umístění** Autobazar Car Aukce

**STK** 05/2021

**Vybava vozidla** Tónovaná skla, Tempomat, Senzor stěračů, START-STOP, Sedadla vyhřívaná přední, Parkovací senzor zadní, Posilovač řízení, Palubní počítač, nastavitelný volant, Multifunkční volant, Mlhovky, Litá kola, Klimatizace automatická, Hagusy, El. zrcátka, El. okna, Centrální zamykání s DO, Bezklíčový start, Autorádio s CD přehrávačem, ABS, Airbagy 6x

**Stav vozidla** Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Prohlídka: za 9000 km / 67 dnů Olejový servis: za 9000 km / 432 dnů Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Spojka, funkční, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LZ blatník, promáčklina na lemu. Příslušenství a vybava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silně. Klimatizace v době prohlídky funkční. Poškozená stropnice v úrovni obou „B“ sloupků. Čelní sklo, prasklina v L spodní části. Přední nárazník, poškozený + poškozená mřížka. Zadní nárazník, poškozený ve střední části, odřený L bok, poškozená nakládací hrana. Závady dle předávacího protokolu: poškozený přední nárazník, odřený zadní nárazník, poškozený LZ blatník, znečištěný kufr, vybitá AKU

**Dokumenty** SK  
TP

Poznámky: