

**caraukce.cz**

Aukce: CA 19-08-14R

**Citroën Jumper DOUBLECAB 2,2 HDI - VALNÍK**

Aukční číslo: 21      Kód: 6841

Vyvolávací cena: <b>340 000,- Kč</b>	Moje cena:	Vydraženo:
--------------------------------------	------------	------------

První registrace	2015
První registrace ČR	2015
Stav ukazatele km	79799
Zdvihový objem (ccm)	2198
Výkon (kw)	110
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	21%
Barva	bílá
VIN	VF7YDUMGC12923413 <b>cardetect</b>



**Poznámka** U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka .

**Umístění** Autobazar Car Aukce

**STK** 10/2019

**Výbava vozidla** Posilovač řízení, Palubní počítač, nastavitelný volant, Klimatizace manuální, El. zrcátka, Elektricky spouštěná okna přední, Centrální zamykání s DO, Airbag 1x, ASR, ABS, Tónovaná skla, Mlhovky

**Stav vozidla**

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Výfukového potrubí zánovní. Dále běžné provozní opotřebení. Spojka, funkční, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepch a čepch řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, opotřebení odpovídající účelu používání. Kabina: LP dveře, chybí ochranná lišta. PP blatník, po opravě laku, odřený v délce dílu. PP dveře, po opravě laku, drobné promáčkliny. PZ dveře, odřené, promáčkliny. PZ sloupek, promáčklina s poškozením laku. Rám: běžné provozní opotřebení Ložná plocha: bočnice + zadní čelo místy odřené a mírně deformované. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný velmi silně. Poškozený otočný ovladač rychlosti a teploty ventilace. Ventilátor topení funkční pouze na nejvyšší rychlost. Nefunkční klimatizace. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, odřené lemy, P lem připevněný vruty. Závady dle předávacího protokolu: vadná aku, bez rádia, silně znečištěný interiér-fleky na sedadlech, vzadu chybí popelník, poškozené ovládání topení, chybí plasty předních levých dveří a sloupku,

**Dokumenty** TP  
CERTG

Poznámky: