

**caraukce.cz**

Aukce: CA 19-08-14R

**BMW X3 XDRIVE 3,0 D AT**

Aukční číslo: 25

Kód: 92240

Vývolávací cena: 176 000,- Kč

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2010
První registrace ČR	2010
Stav ukazatele km	243857
Zdvihový objem (ccm)	2993
Výkon (kw)	160
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	21%
Barva	šedá metalíza
VIN	WBAPD91000WH78480 <b>cardetect</b>



<b>Poznámka</b>	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.
<b>Umístění</b>	Autobazar Car Aukce
<b>STK</b>	04/2018
<b>Vybava vozidla</b>	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Xenonová světlá, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Palubní počítač, Airbagy 10x, Sedadla vyhřívaná přední, Klimatizace automatická, Senzor stěračů, Sedadla kůže, ABS, DTC, Tempomat, Litá kola, Tažné zařízení, Parkovací senzor zadní, 4 x 4, Hagusy, Převodovka automatická
<b>Stav vozidla</b>	Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Zkušební jízdu nelze provést. Výkon motoru nelze posoudit. Motor po odpojení náhradního zdroje ihned zhasíná, nelze udržet v chodu. Střídavě se rozsvěcují a pohasínají všechny kontrolky. Povrchová koruze výfukového potrubí. Nutná celková kontrola. Převodovka Automatická. Nelze posoudit provozem. Svítí kontrolka převodovky. Doporučena kontrola. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Svítí kontrolka pohonu 4x4. Doporučena kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit jízdou. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Doporučena kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit jízdou. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Doporučena kontrola. Brzdový systém Účinnost provozní brzdy nelze posoudit. Koruze brzdových kotoučů. Svítí kontrolka ABS + DTC. Doporučena kontrola. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžné provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LP dveře, po opravě, oděrky. LZ dveře, po opravě, oděrky laku. LZ blatník + bočnice, po opravě, rýha u lampy v délce cca 20cm. PZ blatník + bočnice, po opravě. PZ dveře, po opravě laku. PP blatník, po opravě laku. Příslušenství a vybava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Svítí kontrolka funkčnosti airbagů. Nefunkční klimatizace. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Nefunkční el. palubní vybava. Nefunkční přední světlomety. Přední nárazník, odřený P roh + lem, provozní poškození laku. Zadní nárazník, po opravě laku, provozní oděrky. Závady dle předávacího protokolu: provozní oděrky laku, čelní sklo od kamínků
<b>Dokumenty</b>	TP CERTG

Poznámky: