

caraukce.cz**Aukce: CA 19-08-14R****Citroën C3 1,4 HDI****Aukční číslo: 59****Kód: 92266**

Vyvolávací cena: 9 000,- Kč	Moje cena:	Vydraženo:
------------------------------------	------------	------------

První registrace	2003
První registrace ČR	2019
Stav ukazatele km	154182
Zdvihový objem (ccm)	1398
Výkon (kw)	50
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Francie
Sazba DPH	0%
Barva	fialová
VIN	VF7FC8HXB26513609 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. POZOR: K vozu nebylo odevzdáno ORV!

Umístění Autobazar Car Aukce

STK 02/2019

Výbava vozidla Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Autorádio, Airbagy 4x, Klimatizace manuální, ABS

Stav vozidla Vvozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné. Motor + spojka Motor start nemožný, ani za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Netěsnosti, prolínání motorového oleje ve spojích. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Spojka, nelze posoudit provozem. Nutná kontrola. Převodovka Řazení rychlostních stupňů v klidu funkční, dobré. Doporučena kontrola. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Doporučena kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Doporučena kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Doporučena kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Nutná kontrola. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě. LP blatník, po opravě laku, poškozený, deformovaný. LP dveře, oděrky, promáčkliny ve spodní části. LZ dveře, po opravě laku, četné promáčkliny. LZ blatník + bočnice, četné promáčkliny. Víko zav. prostoru, promáčkliny s poškozením laku. PZ blatník, odřený lem. PZ dveře, po opravě, oděrky, škrábance. PP dveře, po opravě, oděrky, promáčkliny, tuhý chod v pantech. PP blatník, po opravě, oděrky, škrábance. Střecha, četné drobné promáčkliny. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Propálená zadní sedadla. Funkci a účinnost klimatizace nelze posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. PZ lampa, poškozené sklo. LP světlomet, poškozené sklo. Přední nárazník, četná provozní poškození. Zadní nárazník, mnohočetná provozní poškození. Závady dle předávacího protokolu: promáčklý LP blatník + PP + LZ dveře, promáčklé dveře kufru, odřený zadní nárazník, odřený l práh, prasklý + ulomený plast pře. nárazník(lízátko), promáčklý LZ blatník + LP dveře, prasklé LP světlo, chybí sklo na LP blinkru(boční), propálená zadní sedačka, sedačka řidiče - poškozena, zadní odkládací prostor (díry), odřené PZ zrcátko, čelní sklo od kamínků, střecha poškozena od krup

Dokumenty TP
CERTG

Poznámky: