

caraukce.cz**Aukce: 2019K007****Škoda Octavia COMBI III. 2,0 TDI 4X4 ELEGANCE****Aukční číslo: 22 Kód: 22193**Vývolávací cena: **186 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2013
První registrace ČR	2018
Stav ukazatele km	202434
Zdvihový objem (ccm)	1968
Výkon (kw)	110
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Slovensko
Sazba DPH	0%
Barva	bílá
VIN	TMBLJ7NE3E0044833 cardetect



Poznámka	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.
Umístění	Autobazar Car Aukce
STK	02/2020
Výbava vozidla	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Palubní počítač, Airbagy 6x, Klimatizace automatická, Sedadla vyhřívaná přední, Sensor stěračů, ABS, ESP, Tempomat, Parkovací senzor zadní, Litá kola, Hagusy, 4 x 4, START-STOP
Stav vozidla	Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Stav počítadla ujeté vzdálenosti 202 434 km Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Promeškaný servisní interval. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Pohon 4x4 funkční. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřený PZ litý disk kola. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžné provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, lak oprýskaný od kamínků, oděrky, poškozená izolace. LZ dveře, po opravě. LZ blatník +bočnice, po opravě. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, odřený ve spodní části, místy se odlupuje vrchní lak. Zadní nárazník, po opravě laku, provozní oděrky. Závady dle předávacího protokolu: svítí servis, špinavý interiér, svítí výstraha
Dokumenty	SK TP

Poznámky: