

**caraukce.cz**

Aukce: CA 19-11-06R

**Peugeot 5008 1,6 EHDI AT**

Aukční číslo: 9

Kód: 6876

Vyvolávací cena: **90 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2012
<b>První registrace ČR</b>	2015
<b>Stav ukazatele km</b>	204386
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1560
<b>Výkon (kw)</b>	82
<b>Palivo</b>	nafta
<b>Původ</b>	Individuální dovoz Francie
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	šedá metalíza
<b>VIN</b>	VF30A9HR8CS106146 <b>cardetect</b>



**Poznámka** U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura. POZOR: K vozu nebylo odevzdáno ORV!

**Umístění vozidla** Autobazar Car Aukce

**STK** 09/2018

**Výbava vozidla** Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Navigace, Palubní počítač, Airbagy 6x, Klimatizace automatická, ABS, ESP, Tempomat, Senzor stěračů, Parkovací senzory, Litá kola

**Stav vozidla** Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdňé. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Netěsnosti, prolínání motorového oleje, zejména ve spojích hadice k intercooleru. Povrchová koroze výfukového potrubí. Izolace kapoty motoru napadaná do motorového prostoru. Doporučena kontrola. Převodovka Robotizovaná. Řazení rychlostních stupňů funkční. Při rozjezdu nebo pomalém popojíždění převodovka poměrně výrazně cuká. Doporučena celková kontrola. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepch a čepch řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené LP litý disk kola. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda nefunkční (elektromechanická). Skříň karoserie Karoserie po opravě, poškozená, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, poškozená, proražená, poškozená tepelná a zvuková izolace. LP blatník, oděrky, škrábance, rýhy, po opravě laku. LP dveře, po výměně. LZ dveře, oděrky laku, důlek u kliky. LZ blatník, odřené lem, promáčkliny. L bočnice, odřené u nárazníku. Víko zav. prostoru, oděrky, promáčkliny. PZ blatník + bočnice, po opravě, odřené a deformovaný lem blatníku. PZ dveře, po opravě laku, četné povrchové škrábance, chybí ochranná lišta. PP dveře, po opravě, četné povrchové škrábance. PP blatník, po opravě laku, povrchové škrábance. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Poškozené odkládací prostory před zadními sedadly. Chybí roleta zav. prostoru. Nefunkční klimatizace. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Odřené plastové kryty zpětných zrcátek. Přední nárazník, po opravě laku, běžná provozní poškození. Zadní nárazník, po opravě laku, na několika místech odřené. Další výbava- robotická převodovka, Závady dle předávacího protokolu: poškozená kapota, chybí lišta PZ dveří, odřené PZ blatník, poškozené osvětlení RZ, chybí anténa, poškozený interiér, vybitá AKu, svítí závada brzd + ruční brzda, poškozený prostor v kufru, poškozená podlaha ve voze.

**Dokumenty** SK  
TP  
CERTG

Poznámky: