

**caraukce.cz**

Aukce: CA 19-11-06R

**Opel Vivaro 1,6 CDTI BITURBO**

Aukční číslo: 48

Kód: 92067

Vývolávací cena: **480 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2016
<b>První registrace ČR</b>	2016
<b>Stav ukazatele km</b>	31441
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1598
<b>Výkon (kw)</b>	88
<b>Palivo</b>	nafta
<b>Původ</b>	Zakoupeno nové v ČR
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	šedá
<b>VIN</b>	<b>W0L2J7200FV654212 cardetect</b>



<b>Poznámka</b>	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.
<b>Umístění vozidla</b>	Autobazar Car Aukce
<b>STK</b>	05/2020
<b>Výbava vozidla</b>	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Autorádio, Navigace, Palubní počítač, Airbagy 6x, Klimatizace manuální, Senzor stěračů, ABS, Tempomat, START-STOP, parkovací kamera
<b>Stav vozidla</b>	Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Promeškaný servisní interval. Spojka, funkční, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. P boční posuvné dveře, škrábance, rýhy. PP dveře, oděrky, škrábance. PP blatník, oděrky, škrábance. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Poškozené čelní sklo, nutná výměna. Poškozené P zpětné zrcátko. Poškozené sklo LP mlhového světlometu. Nárazníky, běžné provozní oděrky. Další výbava- vyhřívané sedadlo řidiče, Závady dle předávacího protokolu: rozbité čelní sklo, P zrcátko
<b>Dokumenty</b>	SK TP CERTG

Poznámky: