

caraukce.cz

Aukce: CA 19-11-06R

Škoda Octavia COMBI III.1,4 G-TEC CNG

Aukční číslo: 62

Kód: 6881

Vyvolávací cena: **189 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2015
První registrace ČR	2015
Stav ukazatele km	265080
Zdvihový objem (ccm)	1395
Výkon (kw)	81
Palivo	benzín + CNG
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	21%
Barva	šedá
VIN	TMBJM7NE0G0017316 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka.

Umístění vozidla Autobazar Car Aukce

STK 07/2019

Vybava vozidla Tónovaná skla, Tempomat, Sedadla vyhřívaná přední, Sensor stěračů, Posilovač řízení, Parkovací senzor zadní, Palubní počítač, nastavitelný volant, Multifunkční volant, Milhovky, Litá kola, Klimatizace automatická, Hagusy, El. zrcátka, El. okna, Centrální zamykání s DO, Autorádio s CD přehrávačem, Airbagy 6x, ABS

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky pojiždné. Servisní intervaly: prohlídka: před 9 000 km olejový servis: před 6 000 km / 243 dnů Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Spojka, funkční, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě laku, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LP blatník, odřený lem. LP dveře, oděrky, drobná promáčklina. LZ dveře, odřené a velmi mírně deformované. LZ blatník + bočnice, odřený a mírně deformovaný lem, škrábance na bočnici. Víko zav. prostoru, promáčklina ve spodní části pod RZ. PZ blatník, drobné promáčkliny na lemu. PP dveře, po opravě laku, oděrky. L práh, deformovaný pod LZ dveřmi. P práh, silně deformovaný pod PP dveřmi. Příslušenství a vybava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Nefunkční klimatizace. Čelní sklo, prasklina v zorném poli řidiče. Odřené plastové kryty zpětných zrcátek. Přední nárazník, odřené lemy + boky, odlupuje se vrchní lak. Zadní nárazník, mírně poškozená nakládací hrana, běžná provozní poškození laku. Závady dle předávacího protokolu: svítí výstraha, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty SK
TP

Poznámky: