

caraukce.cz**Aukce: 2019AA025****BMW Řada 3 318 I****Aukční číslo: 7****Kód: 22210**Vyvolávací cena: **85 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2009
První registrace ČR	2019
Stav ukazatele km	226298
Zdvihový objem (ccm)	1995
Výkon (kw)	105
Palivo	benzín
Původ	Individuální dovoz Německo
Sazba DPH	0%
Barva	modrá
VIN	WBAPF51010A425176 cardetect



Poznámka	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.
Umístění vozidla	Autobazar Car Aukce
STK	05/2021
Výbava vozidla	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Palubní počítač, Airbagy 8x, Klimatizace automatická, Sedadla vyhřívaná přední, Senzor stěračů, ABS, ESP, Tempomat, Parkovací senzor zadní
Stav vozidla	Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné, pravděpodobně vadný motor. Stav počítadla ujeté vzdálenosti 226 298 km Motor + spojka Motor, start nemožný, ani za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Motor se otáčí. Funkčnost a výkon motoru nelze posoudit provozem. Povrchová koroze výfukového potrubí. Nutná celková kontrola, případně oprava skupiny. Spojka, nelze posoudit provozem. Převodovka Manuální - 6°. Nelze posoudit provozem. Řazení rychlostních stupňů v klidu funkční, dobré. Doporučena celková kontrola. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Doporučena kontrola Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebenění ocelových disků kol. Nepravidelně opotřebené pneumatiky. Doporučena kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebenění ocelových disků kol. Doporučena kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Nutná kontrola. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebená, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, promáčkliny. PZ blatník + bočnice, četné promáčkliny. Střecha, četné promáčkliny. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebený, znečištěný silněji. Palubní el. výbava funkční, funkci AC + ostatní výbavy nelze posoudit. Poškozený potah madla LP dveří. Nefunkční el. ovládání zpětných zrcátek. Čelní sklo, prasklina v L spodní části + další drobné. Přední nárazník, na několika místech odřený. Zadní nárazník, po opravě laku. Závady dle předávacího protokolu: interiér znečištěný, provozní oděrky po celém obvodu karoserie, poškozený zadní nárazník+pravý zadní blatník, promáčklá kapota, poškozený motor, poškozený PP disk- bez vzorku,
Dokumenty	SK IP

Poznámky: