

**caraukce.cz****Aukce: 2019AA025****Mazda CX 7 2,3 DISI****Aukční číslo: 12****Kód: 92357**Vyvolávací cena: **42 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2008
<b>První registrace ČR</b>	2008
<b>Stav ukazatele km</b>	228648
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	2261
<b>Výkon (kw)</b>	191
<b>Palivo</b>	benzín
<b>Původ</b>	Zakoupeno nové v ČR
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	stříbrná metalíza
<b>VIN</b>	<a href="#">JMZER893680114349</a> <b>cardetect</b>



**Poznámka** U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.

**Umístění vozidla** Autobazar Car Aukce

**STK** 03/2018

**Výbava vozidla** Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Palubní počítač, Airbagy 6x, Klimatizace automatická, Sedadla kůže, Sedadla vyhřívaná přední, Senzor stěračů, ABS, ESP, Tempomat, 4 x 4, Litá kola

**Stav vozidla** Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné. Motor + spojka Motor start nemožný, ani za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Netěsnosti, únik motorového oleje ve spojích. Funkčnost a výkon motoru nelze posoudit. Koróze výfukového potrubí, neoriginální koncovky. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Spojka, nelze posoudit provozem. Převodovka Manuální - 6°C. Nelze posoudit provozem. Řazení rychlostních stupňů v klidu funkční, dobré. Doporučena celková kontrola. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Doporučena kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Doporučena celková kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Doporučena celková kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Koróze brzdových kotoučů. Nutná kontrola. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LP dveře, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny. LZ dveře, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny. Víko zav. prostoru, oděrky, mírné promáčkliny. PZ dveře, četné povrchové škrábance. PP dveře, oděrky, četné povrchové škrábance. PP blatník, po opravě laku. Plato střechy, po opravě. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný, znečištěný velmi silně, zápach, zvířecí srst. Funkčnost AC + ostatní výbavy nelze posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. PP světlomet, po výměně. LP světlomet, matný kryt. Poškozený přední nárazník. Poškozený zadní nárazník. Závady dle předávacího protokolu: prasklý + odřený přední nárazník, zadní nárazník odřený+ prasklý (proražený), promáčklé LP dveře, chybí stř. záslepka na LZ kole, vybitý akumulátor - motor nelze nastartovat, potrhaná těsnící guma v kufru, dle vyjádření zástupce klienta má motor špatný chod, defekt LZ pneu, silně znečištěný interiér + silný zápach, oděrky a škrábance po voze

**Dokumenty** TP  
CERTG

Poznámky: