

**caraukce.cz****Aukce: 2019AA025****Opel Astra GTC 2,0 T****Aukční číslo: 46****Kód: 92283**Vývolávací cena: **72 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2007
<b>První registrace ČR</b>	2018
<b>Stav ukazatele km</b>	177936
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1998
<b>Výkon (kw)</b>	147
<b>Palivo</b>	benzín
<b>Původ</b>	Individuální dovoz Německo
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	červená
<b>VIN</b>	<b>W0L0AHL0885054924 cardetect</b>



<b>Poznámka</b>	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.
<b>Umístění vozidla</b>	Autobazar Car Aukce
<b>STK</b>	03/2020
<b>Výbava vozidla</b>	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Autorádio, Navigace, Palubní počítač, Airbagy 8x, Klimatizace automatická, Sedadla vyhřívaná přední, ABS, Tempomat, Litá kola
<b>Stav vozidla</b>	Vozidlo bylo v době prohlídky pojiždné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Netěsnosti, prolínání motorového oleje ve spojích. Koróze výfukového potrubí, místy hloubková, koncový tlumič OK. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Doporučena kontrola. Spojka, funkční, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřeny PP litý disk kola. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Rozdílné pneumatiky na nápravě. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, lak místy oprýskaný od kamínků, oděrky. LP dveře, po opravě. L bok + LZ blatník, po opravě. PZ blatník + bočnice, po opravě laku. PP dveře, po opravě laku, oděrky. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Nefunkční PP mlhový světlomet. Přední nárazník, odřený L roh + lem. Zadní nárazník, po opravě laku, běžné provozní oděrky. Další výbava- režim SPORT, Závady dle předávacího protokolu: běžné provozní oděrky a škrábance po voze, odřený PP disk
<b>Dokumenty</b>	SK TP CERTG

Poznámky: