

caraukce.cz**Aukce: 2019AA025****Škoda Superb II. 1,8 TSI DSG AMBITION****Aukční číslo: 58****Kód: 6869**Vyvolávací cena: **100 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2008
První registrace ČR	2013
Stav ukazatele km	134824
Zdvihový objem (ccm)	1798
Výkon (kw)	118
Palivo	benzín
Původ	Individuální dovoz Německo
Sazba DPH	0%
Barva	červená metalíza
VIN	TMBAB73T699028195 cardetect



Poznámka	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.
Umístění vozidla	Autobazar Car Aukce
STK	02/2020
Výbava vozidla	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Navigace, Palubní počítač, Airbagy 6x, Klimatizace automatická, Sedadla vyhřívaná přední, el. polohovatelné sedadlo řidiče, ABS, ESP, Tempomat, Senzor stěračů, Parkovací senzor přední, Parkovací senzor zadní, Parkovací asistent, Litá kola, Převodovka automatická
Stav vozidla	Vozidlo bylo v době prohlídky pojiždné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Motorový prostor silně znečištěný. Povrchová korozí výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Převodovka Automatická - DSG. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, poškozená krupobitím, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po nekvalitní opravě. Chladičová stěna, po výměně. LP blatník, po opravě laku, poškozená krupobitím. LP dveře, oděrky, škrábance, promáčkliny. LZ dveře, po opravě, poškozené krupobitím. LZ blatník + bočnice, po opravě, četné promáčkliny. Víko zav. prostoru, po opravě, oděrky, škrábance. PZ blatník + bočnice, po opravě, poškozené krupobitím. PZ dveře, po opravě, promáčkliny. PP dveře, po opravě, promáčkliny. PP blatník, po opravě, promáčkliny. P práh, deformovaný pod PP dveřmi. Střecha + boční rámy střechy, poškozené krupobitím, velké + hluboké důlky. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silně. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední světlomety po opravě držáků. Přední nárazník, po opravě, poškozený lak na L lemu. Zadní nárazník, odřený P roh, běžné provozní oděrky. Závady dle předávacího protokolu: vozidlo po kroupách, oděrky a škrábance po celém voze
Dokumenty	TP CERTG

Poznámky: