

caraukce.cz**Aukce: CA 20-02-12 R****Ford Focus COMBI 1,6 TDCI 80KW****Aukční číslo: 17****Kód: 6871**Vyvolávací cena: **15 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2006
První registrace ČR	2008
Stav ukazatele km	234565
Zdvihový objem (ccm)	1560
Výkon (kw)	80
Palivo	nafta
Původ	Nezjištěno
Sazba DPH	0%
Barva	stříbrná
VIN	WF0WXXGCDW6J57656 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura. POZOR: K vozu nebylo předáno ORV!!!!

Umístění vozidla Autobazar Car Aukce

STK 11/2016

Výbava vozidla Centrální zamykání, Tónovaná skla, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Autorádio, Navigace, Palubní počítač, Airbagy 6x, Klimatizace manuální, ABS, ESP, Litá kola

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné - defekt PZ pneu. Stav počítadla ujeté vzdálenosti 234 565 km Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Nízká hladina motorového oleje. Výkon motoru nelze posoudit provozem. Povrchová koruze výfukového potrubí. Poškozený vrchní plastový kryt motoru. Nutná celková kontrola skupiny. Spojka, funkční, nelze posoudit provozem. Doporučena kontrola. Převodovka Nelze posoudit provozem. Řazení rychlostních stupňů v klidu funkční, dobré. Doporučena celková kontrola. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Doporučena kontrola Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Amatérsky lakované lité disky kol černou barvou. Doporučena kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Amatérsky lakované lité disky kol černou barvou. Poškozený plášť PZ pneumatiky. Doporučena kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Koruze brzdových kotoučů. Nutná kontrola. Skříň karoserie Karoserie poškozená, po opravě laku, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, škrábance. LP blatník, poškozený, odřený a deformovaný. LP dveře, po opravě laku, odřené a mírně deformované ve spodní části, poškozený zámek. LZ blatník, po opravě laku, povrchově odřený lem. PZ blatník, mírně odřený a mírně deformovaný lem. PZ dveře, oděrky laku. PP dveře, odřené a mírně deformované ve spodní části, chybí zámek. PP blatník, odřený a deformovaný. Příslušenství a výzbroj karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silně, vlhkost, zápach, plíseň. Propálené sedadlo řidiče. Zakódované rádio. Nefunkční klimatizace. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, po opravě, na několika místech odřený. Zadní nárazník, běžné provozní oděrky. Ve vozidle 2x náhradní zimní pneu Kleber 195/65 R15, THP cca 20%

Dokumenty SK
TP

Poznámky: