

**caraukce.cz****Aukce: 2020AA011****Volkswagen Crafter 2,0 TDI****Aukční číslo: 11****Kód: 6942**

Vyvolávací cena: <b>599 000,- Kč</b>	Moje cena:	Vydraženo:
--------------------------------------	------------	------------

<b>První registrace</b>	2018
<b>První registrace ČR</b>	2018
<b>Stav ukazatele km</b>	32962
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1968
<b>Výkon (kw)</b>	103
<b>Palivo</b>	nafta
<b>Původ</b>	Zakoupeno nové v ČR
<b>Sazba DPH</b>	21%
<b>Barva</b>	modrá
<b>VIN</b>	<b>WV3ZZZSZZK9030059 cardetect</b>



<b>Poznámka</b>	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka
<b>Umístění vozidla</b>	Autobazar Car Aukce
<b>STK</b>	12/2022
<b>Výbava vozidla</b>	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Xenonová světla, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Autorádio, Palubní počítač, Airbag 1x, Klimatizace manuální, ABS, START-STOP
<b>Stav vozidla</b>	Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Zjevné vady nezjištěny. Spojka, funkční, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, opotřebení odpovídající účelu používání. Kabina: Kapota motoru, oděrky, lak místy oprýskaný, drobné promáčkliny. LP dveře, oděrky, drobné promáčkliny. Odřený LZ sloupek. PP dveře, promáčklina nad klikou. Rám: OK Ložná plocha: Bočnice, provozní boule a promáčkliny. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silně, skvrny na sedadlech. Funkci a účinnost klimatizace nelze z důvodu nízké vnější teploty objektivně posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Odřené plastové kryty zpětných zrcátek. LZ lampa, poškozené sklo. Závady dle předávacího protokolu: oděrky laku karoserie, korba - oděrky a škrábance, bez paliva
<b>Dokumenty</b>	SK TP

Poznámky: