

caraukce.cz**Aukce: 2020AA011****Škoda Superb COMBI II. 2,0 TDI DSG 4X4
LAURIN&KLEMENT****Aukční číslo: 13 Kód: 6926**

Vyvolávací cena: 323 000,- Kč	Moje cena:	Vydraženo:
--------------------------------------	------------	------------

První registrace	2014
První registrace ČR	2014
Stav ukazatele km	74243
Zdvihový objem (ccm)	1968
Výkon (kw)	125
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	0%
Barva	černá
VIN	TMBLF93T5F9010923 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

Umístění vozidla Autobazar Car Aukce

STK 06/2018

Výbava vozidla Tempomat, El. stavitelná P sedadla, Xenonová světla, Tónovaná skla, Senzor stěračů, START-STOP, Sedadla vyhřívaná zadní, Sedadla vyhřívaná přední, Převodovka automatická, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Posilovač řízení, Palubní počítač, Navigace, nastavitelný volant, Multifunkční volant, Litá kola, Klimatizace automatická, Hagusy, ESP, El. zrcátka, El. okna, Centrální zamykání s DO, Bezklíčový start, Autorádio s CD přehrávačem, Airbagy 6x, ABS, 4 x 4

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Převodovka Automatická - DSG. Řazení rychlostních stupňů ve všech režimech funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Pohon 4x4 funkční. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Poškozená bočnice pláště PZ pneumatiky. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LP blatník, mírně povrchově odřený lem. LZ dveře, drobné oděrky, povrchové škrábance. LZ blatník, drobné oděrky, povrchové škrábance. PP dveře, oděrky, povrchové škrábance. PP blatník, odřený lem. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Funkci a účinnost klimatizace nelze vzhledem k nízké vnější teplotě objektivně posoudit. Svítí kontrolka ztráty tlaku v pneumatikách. Přední nárazník, mírně odřený P lem. Zadní nárazník, běžné provozní oděrky. Další výbava: kožené čalounění sedadel Závady dle předávacího protokolu: svítí kontrolka huštění PNEU, poškrábané disky kol, poškrábaná kapota, provozní oděrky, defekt PP PNEU a LZ PNEU, nepojízdné, svítí závada motoru + servořízení+ESP,

Dokumenty SK
TP

Poznámky: