

**caraukce.cz****Aukce: 2020AA011****Škoda Roomster 1,2 HTP STYLE****Aukční číslo: 19****Kód: 6945**

Vyvolávací cena: <b>100 000,- Kč</b>	Moje cena:	Vydraženo:
--------------------------------------	------------	------------

<b>První registrace</b>	2009
<b>První registrace ČR</b>	2017
<b>Stav ukazatele km</b>	76036
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1198
<b>Výkon (kw)</b>	51
<b>Palivo</b>	benzín
<b>Původ</b>	Nezjištěno - duplikát TP
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	černá
<b>VIN</b>	TMBMH65JXA5025054 <b>cardetect</b>



<b>Poznámka</b>	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.
<b>Umístění vozidla</b>	Autobazar Car Aukce
<b>STK</b>	07/2021
<b>Výbava vozidla</b>	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Autorádio, Palubní počítač, Airbagy 8x, Klimatizace automatická, Sedadla vyhřívaná přední, ABS, ASR, Parkovací senzor zadní, Hagusy
<b>Stav vozidla</b>	Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Výfukové potrubí po nedávné výměně. Dále běžné provozní opotřebení. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepch a čepch řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžné provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky laku, mírně deformovaná čelní hrana, drobné promáčkliny. LZ blatník, promáčklina na lemu. Víko zav. prostoru, oděrky, povrchové škrábance. PZ blatník, oděrky laku, povrchové škrábance, důlek na bočnici. PZ dveře, oděrky, povrchové škrábance. PP blatník, oděrky, škrábance, promáčkliny na lemu. Střecha, oděrky, drobná promáčklina v přední části. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Nefunkční el. ovládání okna PP dveří z místa řidiče. Klimatizace v době prohlídky funkční. LP světlomet, vlhkost, vysrážená voda. Přední nárazník, odřený P lem, běžné provozní oděrky. Zadní nárazník, odřený L roh, běžné provozní oděrky. Závady dle předávacího protokolu: oděrky laku
<b>Dokumenty</b>	TP CERTG

Poznámky: