

caraukce.cz**Aukce: 2020AA011****Fiat Bravo 1,4I 16V****Aukční číslo: 25****Kód: 6914**

Vyvolávací cena: 30 000,- Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-------------------------------------	------------	------------

První registrace	2009
První registrace ČR	2009
Stav ukazatele km	302110
Zdvihový objem (ccm)	1368
Výkon (kw)	66
Palivo	benzín
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	21%
Barva	šedá metalíza
VIN	ZFA19800004131041 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka .

Umístění vozidla Autobazar Car Aukce

Výbava vozidla Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Autorádio, Airbagy 8x, Klimatizace manuální, ABS

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Nepravidelný volnoběh. Snížený výkon. Netěsnosti, prolínání motorového oleje ve spojích. Koróze výfukového potrubí. Chybí spodní plastový kryt motoru. Doporučena kontrola, případně oprava. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Netěsnosti, prolínání převodového oleje ve spojích. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek snížený. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LP blatník, oděrky, četné mírné promáčkliny. Víko zav. prostoru, nelze otevřít. PZ blatník, promáčklina na lemu. PZ dveře, oděrky, škrábance. PP dveře, oděrky, drobné promáčkliny. Střecha, oděrky, promáčklina v přední části. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Funkci a účinnost klimatizace nelze vzhledem k nízké vnější teplotě objektivně posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, poškozený + na několika místech odřený. Zadní nárazník, odřený L roh + lem, vady laku. Další výbava- servo-city, Závady dle předávacího protokolu: špatná LP klíka dveří, vybitá AKU - nelze otevřít kufr, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty SK
TP

Poznámky: