

caraukce.cz**Aukce: 2020AA011****Hyundai Tucson 2,0 CRDI 4WD AT****Aukční číslo: 28****Kód: 6919**Vývolávací cena: **375 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2017
První registrace ČR	2017
Stav ukazatele km	68781
Zdvihový objem (ccm)	1995
Výkon (kw)	136
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	0%
Barva	bílá
VIN	TMAJ381ADJJ416313 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

Umístění vozidla Autobazar Car Aukce

STK 05/2021

Výbava vozidla Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Xenonová světla, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, Vyhřívaný volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Navigace, Palubní počítač, Airbagy 6x, Klimatizace automatická, Sedadla kůže, Sedadla vyhřívaná přední, El. stavitelná P sedadla, Senzor stěračů, Panoramatická střecha, ABS, ESP, Tempomat, Parkovací asistent, Parkovací senzory, 4 x 4, Litá kola, Převodovka automatická

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky pojiždné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Převodovka Automatická. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Zjevné vady nezjištěny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Pohon 4x4 funkční. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení neorig. litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Mírně odřený PZ litý disk kola. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční (elektromechanická). Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. PP dveře, drobný důlek u kliky. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Funkce a účinnost klimatizace nelze vzhledem k nízké vnější teplotě objektivně posoudit. Čelní sklo, prasklina v L spodním rohu. Nárazníky, běžné provozní oděrky. Další výbava-BSD, Auto Hold, ventilovaná přední sedadla, hlídání jízdních pruhů, parkovací zadní kamera, Závady dle předávacího protokolu: dlouhodobé stání cca 1 rok, špatná AKU, znečištěný interiér, chybí plato v kufru

Dokumenty SK
TP

Poznámky: