

**caraukce.cz****Aukce: 2020AA011****Renault Megane GRANDTOUR 1,2 TCE****Aukční číslo: 33****Kód: 92481**Vyvolávací cena: **70 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2012
<b>První registrace ČR</b>	2012
<b>Stav ukazatele km</b>	109908
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1197
<b>Výkon (kw)</b>	85
<b>Palivo</b>	benzín
<b>Původ</b>	Zakoupeno nové v ČR
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	bílá
<b>VIN</b>	<a href="#">VF1KZ110647382447</a> <b>cardetect</b>



<b>Poznámka</b>	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. POZOR: K vozu nebylo odevzdáno ORV!
<b>Umístění vozidla</b>	Autobazar Car Aukce
<b>STK</b>	12/2018
<b>Výbava vozidla</b>	Tónovaná skla, Tempomat, START-STOP, Parkovací senzor zadní, Posilovač řízení, Palubní počítač, Mlhovky, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, Klimatizace automatická, Litá kola, Hagusy, ESP, El. okna, El. zrcátka, Centrální zamykání s DO, Airbagy 6x, Audio originál, ABS
<b>Stav vozidla</b>	Vozidlo bylo v době prohlídky omezeně pojízdné z důvodu poruchy motoru. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Motorový prostor silně znečištěný. Nepravidelný chod motoru, zvýšené vibrace. Silně zvýšená kouřivost - světlý dým. Snížený výkon. Netěsnosti, únik motorového oleje ve spojích. Poškozená hadice turbo-intercooler. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dle PP vadné vstřikovače paliva. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LP blatník, po opravě. LP dveře, po opravě. LZ dveře, po opravě. LZ blatník + bočnice, po opravě, oděrky, škrábance. PZ blatník + bočnice, po opravě, odřený lem blatníku, mírná promáčklina. PZ dveře, po opravě laku. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, mírně poškozený ve spodní části. Zadní nárazník, běžné provozní oděrky. Závady dle předávacího protokolu: nepojízdné - vada motoru, závada na vstřikování, AKu - KO, svítí servo,
<b>Dokumenty</b>	TP CERTG

Poznámky: