

caraukce.cz**Aukce: 2020AA18****Škoda Octavia III. 2,0 TDI DSG****Aukční číslo: 2****Kód: 6967**Vyvolávací cena: **380 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2018
První registrace ČR	2018
Stav ukazatele km	95551
Zdvihový objem (ccm)	1968
Výkon (kw)	110
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	21%
Barva	červená
VIN	TMBAJ7NE3J0242880 cardetect



Poznámka	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka.
Umístění vozidla	Autobazar Car Aukce
STK	01/2022
Výbava vozidla	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Xenonová světla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Navigace, Palubní počítač, Airbagy 6x, Klimatizace automatická, Sedadla vyhřívaná přední, ABS, ESP, Tempomat, Senzor stěračů, Převodovka DSG, Litá kola, Parkovací senzor přední, Parkovací senzor zadní, START-STOP, Bezklíčový start
Stav vozidla	Vozidlo bylo v době prohlídky pojiždné. Servisní intervaly: prohlídka: za 24 300 km / 220 dnů olej: za 21 400 km / 513 dnů Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová korozí výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Převodovka Dvouspojková - DSG. Řazení rychlostních stupňů ve všech režimech funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Mírně odřené lité disky kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, bez poškození a oprav. Poškozená tepelná a zvuková izolace kapoty motoru. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Chybí mapové podklady pro navigaci. Čelní sklo, prasklina v L horní části. Nárazníky, běžné provozní oděrky. Další výbava- sportovní sedadla, Závady dle předávacího protokolu: odřené litá kola,provozní oděrky a škrábance po celém voze
Dokumenty	TP

Poznámky: