

caraukce.cz**Aukce: 2020AA18****Škoda Superb II. 1,6 TDI AMBITION 77KW****Aukční číslo: 3****Kód: 6645**Vyvolávací cena: **170 100,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2013
První registrace ČR	2013
Stav ukazatele km	114878
Zdvihový objem (ccm)	1598
Výkon (kw)	77
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	0%
Barva	modrá tmavá
VIN	TMBAJ73T6D9051455 cardetect



Poznámka	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.
Umístění vozidla	Autobazar Car Aukce
STK	04/2019
Výbava vozidla	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Xenonová světla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Navigace, Palubní počítač, Airbagy 6x, Klimatizace automatická, Sedadla vyhřívaná přední, Tempomat, Senzor stěračů, ABS, ESP, Parkovací senzor zadní, Litá kola
Stav vozidla	Dlouhodobě odstaveno od 07/2018 !!!! Stav vozu k 05/2019 - vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Stav počítadla ujeté vzdálenosti 114 878 km Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová korozie výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Mírně odřený LP litý disk kola. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžné provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LP blatník, po opravě. LP dveře, po opravě. LZ dveře, po opravě laku. LZ blatník + bočnice, povrchové škrábance. Víko zav. prostoru, oděrky, škrábance. PZ blatník, odřený a deformovaný lem. PZ dveře, odřené a deformované. PP dveře, oděrky, povrchové škrábance. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Poškozené držáky LP světlometu. Přední nárazník, po opravě laku, odřený L roh, odřený ve spodní části. Zadní nárazník, odřený L roh, běžná provozní poškození laku. Závady dle předávacího protokolu: prasklé zadní sklo, četné oděrky po celém obvodu karosérie, poškozené PZ dveře,
Dokumenty	SK TP CERTG

Poznámky: