

caraukce.cz

Aukce: 2020AA18

Volkswagen Multivan 2,0 BITDI 132 KW DSG

Aukční číslo: 4 Kód: 22260

Vyvolávací cena: **441 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2013
První registrace ČR	2019
Stav ukazatele km	116951
Zdvihový objem (ccm)	1968
Výkon (kw)	132
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Německo
Sazba DPH	0%
Barva	černá
VIN	WV2ZZZ7HZDH131351 cardetect



Poznámka	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.
Umístění vozidla	Autobazar Car Aukce
STK	04/2020
Výbava vozidla	Centrální zamykání, ABS, ESP, Xenonová světla, Al. kola, Klimatizace automatická, Sedadla vyhřívaná přední, Navigace, Autorádio, Parkovací senzory, Tažné zařízení
Stav vozidla	Vozidlo v době prohlídky pojízdné, vizuálně lehce poškozené. Motor: studený start bez vnějšího zdroje bez potíží, teplý start po ohřátí bez potíží, běh motoru pravidelný, výkon subjektivně nesnížený, únik provozních kapalin neshledán. 18.9.2019 v autorizovaném servisu vyměněn nový motor vč. katalizátoru a DPF filtru (viz. příložená faktura). Převodovka: řazení v rámci krátké zkušební jízdy bez problémů, diagnosticky bez chyb, dle servisních záznamů výměna náplně až po 90 tis. km- možnost zvýšeného opotřebení spojek. Karoserie: obvyklé oděrky z provozu, poškození na levé straně - viz. foto, orientační měření laku - výraznější přelakování nezjištěno, nejsou vyloučeny drobnější opravy. Lehce poškozená zadní lampa. Podvozek a brzdy: účinnost brzd dobrá, brzdové obložení přední 40 %-zadní nezjištěno (bez sejmутi kola nebylo možno pohledem zjistit) Pneu 255/45 R18 letní 5 mm zadní, přední sjeté (nepravidelně), disky ALU. Opotřebené tlumiče, obvyklé vůle na podvozku - nutná podrobná revize. Interiér, ovladače, příslušenství: funkčnost základních prvků výbavy vyzkoušena - provozní osvětlení, stěrače, ostřikovače, el. zrcátka, audio, navigace, klima. Další výbava- přidavné topení, 6-ti rychlostní převodovka DSG, Chybí ovladač od nez. topení. Závady dle předávacího protokolu: interiér znečištěný, provozní oděrky laku, prasklé PZ světlo, špatná geometrie, odřená al kola, chybí ovladač na nezávislé topení, poškozená levá boční strana, jeden klíč bez očka,
Dokumenty	SK TP

Poznámky: